| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | **Antenne de télécommunications** |
| **Adresse** | Sur le Mont 24 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Parcelle n°** | 425 |
| **Zone(s)** | Zone de constructions et d'installations d'intérêt public B |
| **Fonction actuelle** | Station relais, antenne |
| **Propriétaire(s)** | Swisscom |
| **Architecte(s)** | Marius Zryd |
| **Année de constr.** | 1971 |
| **Période** | XXe siècle |
| **Modification(s)** | 2014 |

*Coordonnées : 2'570'256 / 1'106'079*

**Description / Justification**

"Située à la pointe du site de Ravoire, cette structure construite en 1971 remplace un bloc en béton sur deux niveaux, qui lui-même a supplanté une simple cabane de bois.
De structure légère, cet ensemble est composé de deux éléments distincts : un mat de 77 m de hauteur sur lequel viennent se greffer les antennes, et un bloc technique au pied de ce mat.
Dans cette construction, principalement métallique, l'utilisation de l'acier Corten a non seulement permis une expression de légèreté mais aussi contribué à une excellente intégration dans cet environnement à la fois minéral et végétal, ceci grâce à son aspect brut aux couleurs chatoyantes, allant du brun profond à l'orange vif au gré des saisons.
Cet ensemble a été partiellement démoli en 2014." (Christophe Valentini, "L'architecture du 20e siècle en Valais", 2014, p.196)

**Documents**

Arch. VS 1920-1975 : Sous la direction de l'État du Valais , L'architecture du 20e siècle en Valais 1920-1975, Gollion, Infolio, 2014. - Objet No 171

*piliers porteurs (photo de la sous-commission des sites), 20.07.09*

*Photo de la sous commission des sites, 20.07.09*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.07.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

13.04.2017 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-100-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>100 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Le Borgeaud 80 |
| **Localité** | Le Borgeaud |
| **Lieu-dit** | Pro Neuf |
| **Parcelle n°** | 11734 |
| **Folio n°** | 49 |
| **Zone(s)** | Zone de protection S2, approuvé |
| **Fonction initiale** | Bâtiment d'habitation et rural |
| **Fonction actuelle** | Bâtiment d'habitation et rural |



*Coordonnées : 2'571'422 / 1'102'117*

**Description / Justification**

Deux bâtisses mitoyennes : l'habitation de trois niveaux et la grange de deux et demi niveaux.
L'habitation en maçonnerie et crépi en blanc, milieu 20ème siècle.
La grange construite sur une base du 19ème en pierres jointoyées au ciment. Surélévation des angles en brique ciment et lames bois verticales entre maçonnerie.
Les toitures à deux pans sont en tuile ciment et les faîtes perpendiculaires aux courbes de niveau.

*Façade Ouest*

*Façades Sud - Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.07.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-200-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>200 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Le Borgeaud 61 |
| **Localité** | Le Borgeaud |
| **Lieu-dit** | Les Creusats |
| **Parcelle n°** | 8586 |
| **Folio n°** | 34 |
| **Zone(s)** | Zone extension village A |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'571'320 / 1'102'332*

*Façade Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 15.04.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-201-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>201 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Le Borgeaud 63 |
| **Localité** | Le Borgeaud |
| **Lieu-dit** | Les Creusats |
| **Parcelle n°** | 8596 |
| **Folio n°** | 34 |
| **Zone(s)** | - |
| **Fonction initiale** | Remise |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'571'334 / 1'102'346*

*Façade Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-202-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>202 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 71
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8608
**Folio n°** 34
**Zone(s)** Zone extension village A
**Fonction initiale** Habitation
**Fonction actuelle** Habitation

*Coordonnées : 2'571'236 / 1'102'304*

*Façade Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-203-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>203 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 46
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8617
**Folio n°** 34
**Zone(s)** Zone extension village A
**Fonction initiale** Habitation
**Fonction actuelle** Habitation

*Coordonnées : 2'571'183 / 1'102'316*

*Façade Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-205-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>205 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 47
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8573
**Folio n°** 34
**Zone(s)** Zone extension village A

*Coordonnées : 2'571'214 / 1'102'385*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.07.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-206-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>206 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Le Borgeaud 45 |
| **Localité** | Le Borgeaud |
| **Parcelle n°** | 8575 |
| **Folio n°** | 34 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Bâtiment d'habitation et rural |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'571'205 / 1'102'366*

*Façade Ouest*

*Façade Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 15.04.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-207-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>207 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 49
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8579
**Folio n°** 34
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Habitation
**Fonction actuelle** Habitation




*Coordonnées : 2'571'220 / 1'102'352*

**Description / Justification**

Bâtisse de trois et demi niveaux en maçonnerie, crépi blanc, seconde moitié du 20ème siècle.
La toiture à deux pans en tuile et le faîte perpendiculaire aux courbes de niveaux.

*Façade Sud-Est*

*Façade Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.07.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-209-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>209 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Transports
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 41
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8567
**Folio n°** 33
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Garage
**Fonction actuelle** Garage

*Coordonnées : 2'571'187 / 1'102'353*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.07.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-210-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>210 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 37
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8567
**Folio n°** 33
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Habitation
**Fonction actuelle** Habitation

*Coordonnées : 2'571'178 / 1'102'361*

*Façade Nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 15.04.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-211-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>211 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 41.1
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8576
**Folio n°** 34
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Hangar
**Fonction actuelle** Hangar

*Coordonnées : 2'571'192 / 1'102'363*

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.07.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-214-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>214 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 53
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8610
**Folio n°** 34
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Grange
**Fonction actuelle** Grange

*Coordonnées : 2'571'232 / 1'102'337*

**Description / Justification**

Grange en bois sur murs en maçonnerie crépis. Façades en lames larges verticales.
Le faîte de la toiture est perpendiculaire aux courbes de niveaux. La couverture est en ardoise.
Volume simple et digne d'intérêt avec matérialité d'origine sauvegardée.

*Façades Nord -Est*

*Façades Nord - Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.07.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-218-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>218 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 35
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8607
**Folio n°** 34
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Habitation
**Fonction actuelle** Habitation



*Coordonnées : 2'571'191 / 1'102'344*

*Façade Sud - Ensemble*

*Façade Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-219-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>219 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 44
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8533
**Folio n°** 33
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Habitation
**Fonction actuelle** Habitation

*Coordonnées : 2'571'171 / 1'102'333*

*Façade Nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-220-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>220 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 40
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8531
**Folio n°** 33
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Fonction actuelle** Atelier



*Coordonnées : 2'571'142 / 1'102'328*

**Description / Justification**

Bâtiment transformé en boulangerie.

*Façade Ouest*

*Façades Nord - Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.07.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-227-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>227 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 32
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8514
**Folio n°** 33
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Habitation
**Fonction actuelle** Habitation



*Coordonnées : 2'571'099 / 1'102'318*

**Description / Justification**
Bâtiment complétement transformé.

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-228-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>228 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 36
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8527
**Folio n°** 33
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud



*Coordonnées : 2'571'096 / 1'102'300*

**Description / Justification**

En construction.

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-230-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>230 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Le Borgeaud 19 |
| **Localité** | Le Borgeaud |
| **Lieu-dit** | Collomba |
| **Parcelle n°** | 8550 |
| **Folio n°** | 33 |
| **Zone(s)** | Zone extension village A |
| **Fonction initiale** | Raccard |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'571'051 / 1'102'370*

*Façades Ouest - Nord*

*Façades Nord - Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 25.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-231-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>231 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 6
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8502
**Folio n°** 33
**Zone(s)** Zone extension village A
**Fonction initiale** Habitation
**Fonction actuelle** Habitation

*Coordonnées : 2'571'048 / 1'102'393*

*Façades Nord - Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 25.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-232-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>232 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Le Borgeaud 17 |
| **Localité** | Le Borgeaud |
| **Lieu-dit** | Collomba |
| **Parcelle n°** | 8552 |
| **Folio n°** | 33 |
| **Zone(s)** | Zone extension village A |
| **Fonction initiale** | Raccard |
| **Fonction actuelle** | Habitation |




*Coordonnées : 2'571'064 / 1'102'363*

*Façades Nord - Ouest*

*Façades Sud - Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 25.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-233-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>233 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 27
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8560
**Folio n°** 33
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Habitation
**Fonction actuelle** Habitation

*Coordonnées : 2'571'133 / 1'102'344*

**Description / Justification**

Bâtisse sur trois niveaux en maçonnerie, crépi en ciment gris, seconde moitié du 20ème siècle.
La toiture à deux pans en fibro-ciment et le faîte perpendiculaire aux courbes de niveaux.

*Façades Sud - Est*

*Façade Nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-234-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>234 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Le Borgeaud 29 |
| **Localité** | Le Borgeaud |
| **Parcelle n°** | 8562,8563 |
| **Folio n°** | 33 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |



*Coordonnées : 2'571'139 / 1'102'352*

**Description / Justification**

Maison de trois niveaux dont un socle de pierres jointoyées au ciment. Les deux autres niveaux sont en madriers.
Deux annexes, une amont et une aval, sorte de couvert, ôtent à la bâtisse ses qualités de grange vernaculaire rénovée.
La toiture à deux pans en ardoise naturelle et faîte perpendiculaire aux courbes de niveaux.
Les virevents en bois annihilent l'expression des bords de toit.
La substance peut être récupérée à la prochaine rénovation.

*Façades Nord - Ouest*

*Façades Est - Nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-236-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>236 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Ancienne scierie** |
| **Adresse** | Le Borgeaud 1 |
| **Localité** | Le Borgeaud |
| **Lieu-dit** | Collomba |
| **Parcelle n°** | 8548 |
| **Folio n°** | 33 |
| **Zone(s)** | - |
| **Fonction initiale** | Scierie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |




*Coordonnées : 2'571'122 / 1'102'456*

**Description / Justification**

Anciennement une forge, la bâtisse est en maçonnerie de pierres jointoyées au ciment. Une surélévation en brique terre cuite attend un crépi des façades.
La toiture rénovée à deux pans est en ardoise fibro-ciment.
La substance de base est toujours présente pour une bonne partie. Un assainissement des façades restituera à la bâtisse sa valeur d'origine.
Elle fait partie d'un petit ensemble groupé dont une habitation du milieu 20ème siècle et une grange.
La forge et son mécanisme ont été transféré au musée "Espace alpin" à Verbier en 1994 et se trouve toujours à cet endroit (février 2024)

*Façades Nord - Ouest*

*Façade Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-237-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>237 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Le Borgeaud 3 |
| **Localité** | Le Borgeaud |
| **Lieu-dit** | Collomba |
| **Parcelle n°** | 8547 |
| **Folio n°** | 33 |
| **Zone(s)** | - |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'571'109 / 1'102'440*

**Description / Justification**

Habitation de trois niveaux en maçonnerie crépi en blanc, milieu 20ème siècle.
La toiture à deux pans en fibro-ciment et le faîte parallèle aux courbes de niveaux.
Elle fait partie d'un petit ensemble groupé dont l'ancienne forge et une grange.

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 25.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-238-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>238 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Le Borgeaud 2 |
| **Localité** | Le Borgeaud |
| **Parcelle n°** | 8499 |
| **Folio n°** | 33 |
| **Zone(s)** | Zone extension village A |
| **Fonction initiale** | Bâtiment d'habitation et rural |
| **Fonction actuelle** | Habitation |




*Coordonnées : 2'571'024 / 1'102'428*

**Description / Justification**

Habitation de trois à deux niveaux en maçonnerie crépi en blanc, milieu 20ème siècle.
La toiture à deux pans en fibro-ciment et les faîtes parallèles et perpendiculaires aux courbes de niveaux.
L'ensemble de la volumétrie n'est pas sans intérêt.

*Façade Nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-239-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>239 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Le Borgeaud 15 |
| **Localité** | Le Borgeaud |
| **Lieu-dit** | Collomba |
| **Parcelle n°** | 8640 |
| **Folio n°** | 33 |
| **Zone(s)** | Zone extension village A |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |




*Coordonnées : 2'571'098 / 1'102'374*

**Description / Justification**

Habitation de deux niveaux en maçonnerie crépi en beige, seconde moitié du 20ème siècle.
La toiture à deux pans en tuile ciment et le faîte parallèle aux courbes de niveaux.

*Vue générale*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-240-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>240 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 15A
**Localité** Le Borgeaud
**Lieu-dit** Collomba
**Parcelle n°** 8557
**Folio n°** 33
**Zone(s)** Zone extension village A
**Fonction initiale** Habitation
**Fonction actuelle** Habitation

*Coordonnées : 2'571'126 / 1'102'377*

**Description / Justification**

Habitation de deux niveaux en maçonnerie crépi en beige, seconde moitié du 20ème siècle.
La toiture à deux pans en tuile ciment et le faîte parallèle aux courbes de niveaux.

*Vue générale*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-241-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>241 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Le Borgeaud 23 |
| **Localité** | Le Borgeaud |
| **Lieu-dit** | Collomba |
| **Parcelle n°** | 8556 |
| **Folio n°** | 33 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |



*Coordonnées : 2'571'097 / 1'102'349*

**Description / Justification**

Bâtisse de trois niveaux en maçonnerie crépi en beige, seconde moitié du 20ème siècle.
La toiture à deux pans en fibro-ciment et le faîte perpendiculaire aux courbes de niveaux.

*Vue générale*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-242-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>242 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Le Borgeaud 25
**Localité** Le Borgeaud
**Parcelle n°** 8558
**Folio n°** 33
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Habitation
**Fonction actuelle** Habitation




*Coordonnées : 2'571'124 / 1'102'349*

**Description / Justification**

Bâtisse en deux parties contiguës et distinctes de deux et demi niveaux en maçonnerie crépi en beige, seconde moitié du 20ème siècle.
Une annexe de un niveau est aménagée en terrasse.
La toiture à deux pans en tuile et les faîtes perpendiculaires aux courbes de niveaux.

*Vue générale*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-301-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>301 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du Brocard 2 |
| **Localité** | Le Brocard |
| **Parcelle n°** | 1826 |
| **Folio n°** | 13 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Habitation collective |
| **Fonction actuelle** | Habitation collective |
| **Année de constr.** | avant 1947 |
| **Période** | XXe siècle |
| **Modification(s)** | 1986 |

*Coordonnées : 2'570'138 / 1'103'097*

**Description / Justification**

Habitation collective de trois étages en position surélevée au-dessus d'un garage. Le socle possède de grosse pierres apparentes, l'élévation est couverte d'un crépis ocre-gris. Des balcons aux deux étages sont orientés au sud-est et au sud-ouest. La toiture est en Eternit, à deux pans et croupe sur les petits côtés.

*Vue du Sud-Est*

*Vue de l'Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

15.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-302-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>302 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet**
**Adresse** Rue du Brocard 3
**Localité** Le Brocard
**Parcelle n°** 1929
**Folio n°** 13
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance locale - Périmètre A
**Fonction actuelle** Dépôt
**Période** XXe siècle

*Coordonnées : 2'570'149 / 1'103'058*

**Description / Justification**

Bâtisse de bois, en lattes de bois, sur deux étages, sise sur un socle de ciment. Il s'agit vraisemblablement d'un atelier servant de dépôt. Sa toiture est à deux pans couverte d'Eternit.

*vue du Sud-Ouest*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

15.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-304-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>304 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue du Brocard 8
**Localité** Le Brocard
**Parcelle n°** 1827
**Folio n°** 13
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance locale - Périmètre A
**Fonction actuelle** Habitation

*Coordonnées : 2'570'130 / 1'103'073*

**Description / Justification**

Maison de construction récente avec un étage de cave et deux étages d'élévation jouxtant un double garage.
Le rez de la cave est constitué de grosse pierres jointoyées au ciment. les deux étages sont couverts de crépis blanc, les parties centrales des façades sont en lattes de bois afin de rappeler la structure de la grange-écurie.
La toiture est à deux pans en petites tuiles d' Eternit.
Le garage attenant n'est pas concerné par les mesures de protection.

*Vue du Nord-Est*

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-308-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>308 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue du Brocard 20
**Localité** Le Brocard
**Parcelle n°** 1831
**Folio n°** 13
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance locale - Périmètre A
**Modification(s)** Rénovation en 1991

*Coordonnées : 2'570'085 / 1'103'052*

**Description / Justification**

Habitation qui servait autrefois de grange-écurie, la portion de l'écurie avec des pierres jointoyées à la chaux est encore visible. L'élévation reconstruite comprend deux étages, les murs revêtent un crépis de ciment gris, la partie centrale de la façade Nord-Est est en bois. La toiture est à deux pans en Eternit. La typologie est bien présente, malgré un malheureux balcon côté Sud-Ouest à la balustrade en fer et en verre opaque.

*Façade Nord-Est*

*Façade Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-309-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>309 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue du Brocard 18
**Localité** Le Brocard
**Parcelle n°** 1836
**Folio n°** 13
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Modification(s)** Rénovation en 2006

*Coordonnées : 2'570'082 / 1'103'045*

**Description / Justification**

Bâtiment ayant la proportion d'une grange-écurie. Matérialité récente, fenêtres de diverses proportions, comme oblongues, crépis de ciment ocre, toiture à deux pans.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-310-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>310 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du Brocard 9 |
| **Localité** | Le Brocard |
| **Parcelle n°** | 1936 |
| **Folio n°** | 13 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'570'113 / 1'103'034*

**Description / Justification**

Maison des années 1950 ne correspondant pas au type local. Un étage de cave et deux étages d'élévation avec un crépis de ciment jaune pâle. La toiture est à deux pans avec un élément pignon de toit au centre du bâtiment.

*Façade Nord-Ouest*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-313-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>313 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du Brocard 22 |
| **Localité** | Le Brocard |
| **Parcelle n°** | 1848 |
| **Folio n°** | 13 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Habitation |

*Coordonnées : 2'570'077 / 1'103'035*

**Description / Justification**

Habitation collective datant de 1970 aux proportions adéquates, avec un étage de cave et une élévation de deux étages. Le crépis de ciment est ocre. Les balcons de bois courent sur le premier étage au sud-ouest. La toiture à deux pans est en Eternit.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-314-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>314 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue du Brocard 28
**Localité** Le Brocard
**Parcelle n°** 1849
**Folio n°** 13
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard

*Coordonnées : 2'570'058 / 1'103'019*

**Description / Justification**

Habitation individuelle de taille trop importante. Couverte d'un crépis rose et d'une toiture à deux pans en Eternit.

*Vue de l'Est*

*vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-316-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>316 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue du Brocard 32
**Localité** Le Brocard
**Parcelle n°** 1857
**Folio n°** 13
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance locale - Périmètre A

*Coordonnées : 2'570'061 / 1'102'989*

**Description / Justification**

Habitation individuelle possédant un rez avec garage et cave en ciment brut, le mur à une large épaisseur. Deux étages en lattes de bois sur toutes les façades et toiture à deux pans en tuile. Les proportions sont adaptées, la seule remarque concerne le balcon avec la balustrade de fer et de verre opaque.

*Vue du Sud-Est*

*Vue de l'Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-317-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>317 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du Brocard 17 |
| **Localité** | Le Brocard |
| **Parcelle n°** | 1943 |
| **Folio n°** | 13 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Année de constr.** | 1953 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1961 |

*Coordonnées : 2'570'086 / 1'102'995*

**Description / Justification**

Maison individuelle avec un étage de cave et deux étages d'habitation. Deux balcons se trouvent au Sud, un autre à l'Est. La toiture à deux pans est en tuiles.

*Vue du Sud-Ouest*

*Vue du Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 25.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-318-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>318 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue du Brocard 19
**Localité** Le Brocard
**Parcelle n°** 1944
**Folio n°** 13
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance locale - Périmètre A
**Modification(s)** Rénovation en 1996

*Coordonnées : 2'570'078 / 1'102'983*

**Description / Justification**

Maison de type villa, revêtue d'un crépis rosé et d'une toiture à deux pans en tuile. Côté sud-est se trouve une grande verrière avec des encadrements rouges, une barrière d'escalier rose.

*vue du Sud-Ouest*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-322-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>322 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du Brocard 27 |
| **Localité** | Le Brocard |
| **Parcelle n°** | 1948 |
| **Folio n°** | 13 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Période** | XIXe siècle |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1971 |

*Coordonnées : 2'570'069 / 1'102'947*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie transformée, avec une élévation de trois étages à l'est dans la pente et deux étages à l'ouest. Les façades revêtent un crépis de ciment bleu clair. Le toit est à deux pans. Il n'y a plus de matérialité d'origine hormis la forme de l'édifice.

*Vue du Nord-Ouest*

*Vue duNord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-324-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>324 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du Brocard 31 |
| **Localité** | Le Brocard |
| **Parcelle n°** | 1953 |
| **Folio n°** | 13 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'570'066 / 1'102'929*

**Description / Justification**

Maison récente, de 1988, mais dont la matérialité s'adapte au tissu local. un étage de cave et deux étages d'habitation à L'Est avec un balcon. Un étage à l'Ouest et des façades dont la portion centrale est de bois. proportions adéquates.

*Vue de l'Ouest*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-325-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>325 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Rue du Brocard 35 |
| **Localité** | Le Brocard |
| **Parcelle n°** | 1957 |
| **Folio n°** | 13 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Garage |

*Coordonnées : 2'570'059 / 1'102'920*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie rénovée dans sa portion inférieure en garage. La partie supérieure en lattes de bois est assez vétuste. La toiture à deux pans est couverte d'ardoise.

*Vue du Nord*

*Vue du Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-334-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>334 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du Lavanchy 5 |
| **Localité** | Le Brocard |
| **Parcelle n°** | 1921 |
| **Folio n°** | 13 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1996 |

*Coordonnées : 2'570'040 / 1'102'867*

**Description / Justification**

Maison peut-être construite sur une ancienne grange-écurie mais aucune matérialité d'origine n'est visible.
Deux terrasses en béton, baies et portes vitrées sont inadaptées.

*Façade Nord avec véranda*

*Façade sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-339-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>339 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du Lavanchy 20 |
| **Localité** | Le Brocard |
| **Parcelle n°** | 1915,1916 |
| **Folio n°** | 13 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1984 |

*Coordonnées : 2'570'027 / 1'102'841*

**Description / Justification**

Maison composée de deux corps jouxtant plusieurs hangars. Le premier élément à l'Est est construit sur un socle de ciment, les deux étage d'élévation sont en madriers récents. La toiture est à deux pans en Eternit. La deuxième partie, en madriers et en lattes a trois étages, la toiture à un pan est en tôle. Note 6 ou 7 ?

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud- Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 26.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-400-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>400 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chanton 1 |
| **Localité** | Chanton |
| **Lieu-dit** | Chanton |
| **Parcelle n°** | 9389 |
| **Folio n°** | 42 |
| **Zone(s)** | - |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |




*Coordonnées : 2'568'101 / 1'102'309*

**Description / Justification**

Grange-écurie reconstruite. La partie écurie est cimentée, avec un crépis de ciment. L'élévation est en planches. Le toit à deux pans est en ardoise.

*Vue du nord-ouest*

*Façade sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-401-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>401 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chanton 2 |
| **Localité** | Chanton |
| **Lieu-dit** | Chanton |
| **Parcelle n°** | 9088 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | reconstruction 1971, rénovation 2002 |

*Coordonnées : 2'568'090 / 1'102'282*

**Description / Justification**

Bâtisse à l'emplacement d'une grande-écurie certainement du XIXe siècle. le Rez est en brique avec un crépis de ciment jaune. L'élévation de deux étages est en madriers. Le toit est en Eternit. Le vire-vent à deux épaisseurs. La taille du bâtiment est inadaptée.

*Façade est*

*Terrasse au sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 07.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-402-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>402 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chanton 4 |
| **Localité** | Chanton |
| **Lieu-dit** | Chanton |
| **Parcelle n°** | 9087 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation/reconstruction en 1971 |




*Coordonnées : 2'568'091 / 1'102'269*

**Description / Justification**

Habitation dont le rez-de-chaussée est refait au ciment avec un crépis gris. L'élévation est en madrier ancien et moderne. Un grand balcon prend toute la largeur de l'étage. La maison est élargie de deux annexes, en planches et en madriers récents.

*Façade nord-est*

*Vue du nord-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-403-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>403 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Chanton 5
**Localité** Chanton
**Lieu-dit** Chanton
**Parcelle n°** 9085
**Folio n°** 36
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction actuelle** Habitation




*Coordonnées : 2'568'104 / 1'102'279*

**Description / Justification**

Bâtiment ancré dans une forte pente. Partie écurie refaite au ciment. L'élévation est en madrier pour les façades nord-est et sud-est. La façade nord-est possède un balcon. Un appentis annexe la maison au nord-ouest. La toiture à deux pans est en Eternit.

*Façade nord-est*

*Vue du sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-404-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>404 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chanton 6 |
| **Localité** | Chanton |
| **Lieu-dit** | Chanton |
| **Parcelle n°** | 9086 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation vers 1970 |



*Coordonnées : 2'568'100 / 1'102'264*

**Description / Justification**

Maison entièrement refaite avec des pierres apparaissant en creux sous le ciment. Ajout d'un rez-de-chaussée à l'est, avec terrasse au-dessus. Toiture à deux pans en lauze.

*Façade nord-est*

*Façade nord-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-405-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>405 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chanton 7 |
| **Localité** | Chanton |
| **Lieu-dit** | Chanton |
| **Parcelle n°** | 9084 |
| **Folio n°** | 43 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation 2004 |



*Coordonnées : 2'568'116 / 1'102'272*

**Description / Justification**

De larges murs forment la portion autrefois de l'écurie, le crépis ciment est ocre-jaune. L'élévation est en madrier et en planche. La toiture à deux pans est en Eternit. (Date sur madrier: 1803)

*Façade nord-est*

*Façade sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-406-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>406 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet** **Grange-écurie**
**Adresse** Chanton 8
**Localité** Chanton
**Lieu-dit** Chanton
**Parcelle n°** 9082
**Folio n°** 36
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction actuelle** Habitation



*Coordonnées : 2'568'115 / 1'102'261*

**Description / Justification**

Bâtisse avec un Rez-de-chaussée en ciment, crépis gris. L'élévation de deux étages avec un balcon au premier étage, est en madriers et planches modernes, peintes en noir. Toiture à deux pans en Eternit. Terrasse en béton.

*Façade nord-est*

*Façade nord-est Rez et terrasse*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 07.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-411-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>411 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chanton 15 |
| **Localité** | Chanton |
| **Lieu-dit** | Chanton |
| **Parcelle n°** | 9076 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction actuelle** | Habitation |



*Coordonnées : 2'568'146 / 1'102'254*

**Description / Justification**

Petite maisonnette avec des murs en ciment et une toiture à deux pans en Eternit.

*Vue du sud*

*Rez-de-chausée au nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 07.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

20.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-515-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>515 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Réservoir 31 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9073 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance régionale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation 1946, 1986 |

*Coordonnées : 2'568'304 / 1'102'411*

**Description / Justification**

Em placement où se trouvait peut-être une grange-écurie, transformé dans les années 1940 en habitation. La partie basse, qui sert de cave, est en ciment. L'élévation de deux étages est en madriers récents. La façade sud-est a un balcon a chaque étage.

*Vue du sud-est*

*Vue du sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

20.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-516-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>516 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Route du Réservoir 32 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9059 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation ve rs 1950 |



*Coordonnées : 2'568'281 / 1'102'379*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie rénovée vers 1950 (?). La partie basse est certainement en brique et l'élévation de deux étage est mixte, soit en madriers anciens et récents pour le pignon et de rondin (façade sud-ouest). Un balcon de bois est sur la façade sud-est. La toiture à deux pan est en tuile.

*Façade sud-ouest*

*Vue du nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

20.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-517-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>517 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route du Réservoir 35
**Localité** Le Fays
**Lieu-dit** Le Fays
**Parcelle n°** 9072
**Folio n°** 36
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Reconstruction en 1971, rénovation en 2002



*Coordonnées : 2'568'300 / 1'102'378*

**Description / Justification**

Bâtisse récente certainement construite sur l'emplacement d'une ancienne grange. Aucune matérialité d'origine.

*Vue du sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-518-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>518 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Réservoir 37 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9070 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Reconstruction en 1996 |



*Coordonnées : 2'568'282 / 1'102'360*

**Description / Justification**

Maison peut-être sur une ancienne construction, datant de 1996. Sise sur un mur de soutènement de béton, l'élévation est en madrier anciens et récents.

*Vue du Sud*

*Vue du Nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-519-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>519 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Réservoir 30 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9058 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1996 |

*Coordonnées : 2'568'274 / 1'102'398*

**Description / Justification**

Maison construite en 1970, avec un étage de cave et deux étages d'élévation en madriers anciens et surtout récents.

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-520-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>520 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Réservoir 28 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9056 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1986 |

*Coordonnées : 2'568'289 / 1'102'422*

**Description / Justification**

Maison construire certainement sur une ancienne grande-écurie du début du 20e siècle. De proportion assez importante, elle a deux étages. La façade Est possède en son centre des madriers anciens. Il n'y a pas de matérialité d'origine.

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-521-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>521 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Bûcher**
**Adresse** Route du Réservoir 27
**Localité** Le Fays
**Lieu-dit** Le Fays
**Parcelle n°** 9055
**Folio n°** 36
**Zone(s)** Zone village B



*Coordonnées : 2'568'314 / 1'102'431*

**Description / Justification**

Bûcher construit récemment, en lattes de bois et en pierre.

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-522-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>522 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Fays 43 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9048 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance régionale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation en 1946 et 2006 |

*Coordonnées : 2'568'378 / 1'102'432*

**Description / Justification**

Maison individuelle dont la typologie laisse penser qu'elle pouvait être au départ une grange -écurie. La partie basse sert actuellement de garage, couvert d'un crépis gris en ciment. L'élévation est sur deux étages, le crépis de ciment est blanc. La toiture est à deux pans, en tuiles. Le vire-vent possède une double épaisseur.

*Vue du nord-est*

*Façade sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-523-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>523 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Fays 21/25 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9051 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance régionale - Périmètre A |
| **Fonction actuelle** | Habitation collective |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1971 |




*Coordonnées : 2'568'374 / 1'102'414*

**Description / Justification**

Bâtiment construit vers 1900 certainement et rénové à plusieurs reprises. Selon sa largeur, il pourrait s'agir initialement de deux granges-écuries, mais plus aucune matérialité n'existe. Il s'agit d'un bâtiment composé de deux étages sur le niveau des caves, trois étages pour la façade nord-ouest, couronné par un toit à deux pans en tuiles. La couleur du crépis de ciment, bleu sombre pour le socle, plus clair pour les façades est peu adéquate. Le vire-vent est d'une double épaisseur. Il s'agit d'une maison à deux appartement avec les numéraux postaux 21 et également 25.

*Vue du nord-ouest*

*Façade sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-524-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>524 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Fays 27 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9062 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance régionale - Périmètre A |



*Coordonnées : 2'568'362 / 1'102'398*

**Description / Justification**

Maisonnette dans un jardin privé, sans logement servant de lieu de rangement. Architecture avec pierres apparentes, peu adéquates.

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-525-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>525 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Fays 32 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9027 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Modification(s)** | Rénovation 1992 |

*Coordonnées : 2'568'391 / 1'102'423*

**Description / Justification**

Pas dans le RCCZ, mais dans l'ISOS. Petite maison possédant la typologie des anciennes granges-écuries, rénovée à plusieurs reprises. Elle est constituée d'un étage dans le soubassement, d'un étage avec balcon et d'un deuxième étage avec des petites fenêtres. Le crépis de ciment des façades est de type globuleux. Le toit à deux pans est couvert d'Eternit. Le vire-vent à une double épaisseur, alourdissant le toit.

*Vue du sud-est*

*Vue du nord-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-526-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>526 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Habitation** |
| **Adresse** | Route du Fays 30 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9028 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation |

*Coordonnées : 2'568'392 / 1'102'407*

**Description / Justification**

Pas dans le RCCZ, mais dans l'ISOS.Maison rénovée à plusieurs reprises ayant la taille d'environ deux granges-écuries. Il ne reste pas de matérialité ancienne. Construite dans la pente, elle possède un soubassement et deux étages, trois pour la façade nord-est, qui possède un balcon de bois au deuxième étage. Les façades revêtent un crépis de ciment lisse, de couleur blanc ocre. La toiture est à deux pans, en tuiles.

*Vue du nord-est*

*Façade sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-527-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>527 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet**
**Adresse** Route du Fays 26
**Localité** Le Fays
**Lieu-dit** Le Fays
**Parcelle n°** 9028
**Folio n°** 35
**Zone(s)** Zone habitation faible densité C

*Coordonnées : 2'568'390 / 1'102'399*

**Description / Justification**

Pas dans le RCCZ, mais dans l'ISOS. Petit grenier posé sur un socle de pierres jointoyées et bétonné sur sa partie supérieure. Il n'est pas totalement carré, mais un peu de biais, il provient de Chanton et date certainement du 19 e siècle.

*Vue de l'Ouest*

*vue du Sus-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-528-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>528 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | **Bûcher-atelier-cave** |
| **Adresse** | Route du Fays 33 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9068,9482 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance régionale - Périmètre A |
| **Fonction actuelle** | Dépôt |
| **Période** | XXe siècle |



*Coordonnées : 2'568'344 / 1'102'375*

**Description / Justification**

Pas dans le périmètre Isos, mais dans le RCCZ.
Cet atelier-bîucher-cave est a demi sur la parcelle 9068 et la 9082, appartenant à un seul propriétaire. Il est construit en bois avec une couverture de tôle, dans une zone de verger.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-529-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>529 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Réservoir 9 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9042 |
| **Folio n°** | 36 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance régionale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2005 |



*Coordonnées : 2'568'344 / 1'102'455*

**Description / Justification**

Hors périmètre RCCZ, mais dans l'ISOS. Maison sise sur un important mur de soutainement. Deux étages en madriers et balcon sur façade Sud-Est au rez et au premier étage.

*Vue du Sud-Ouest*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-530-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>530 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Route du Fays 40 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9019 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | reconstruction 1962 |

*Coordonnées : 2'568'438 / 1'102'514*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Ancienne grange-écurie (sur la carte Siegfried) reconstruite. Le rez-de-chaussée est en ciment avec un crépis blanc, l'étage est constitué de madriers sur les quatre façades. La toiture à deux pans est en ardoise.

*façade sud-ouest*

*Vue du sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

20.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-531-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>531 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Route du Fays 38 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9020 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation 1986 et 2006 |

*Coordonnées : 2'568'420 / 1'102'481*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Ancienne grange-écurie (sur la carte Siegfried) totalement reconstruite en habitation. Utilisation d'anciens madriers sur le premier étage des façades sud, est et nord. Toiture en Eternit.

*Vue du sud-ouest*

*Vue du nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

20.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-532-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>532 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Route du Fays 47 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9030 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation vers 1970 |

*Coordonnées : 2'568'415 / 1'102'514*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Ancienne grange-écurie (sur la carte Siegfried) totalement refaite. Le Rez-de-chaussée, en pierres jointoyées en ciment sert de garage. L'étage est en madriers récents et la toiture est en Eternit.

*vue du sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

20.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-533-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>533 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Garage-réduit**
**Adresse** Route du Réservoir 22
**Localité** Le Fays
**Lieu-dit** Le Fays
**Parcelle n°** 9043
**Folio n°** 36
**Zone(s)** -
**Année de constr.** 1990

*Coordonnées : 2'568'322 / 1'102'465*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Garage-réduit.

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-534-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>534 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Réservoir 14 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9031 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1946 |
| **Modification(s)** | Rénovation 1988 |

*Coordonnées : 2'568'367 / 1'102'509*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Superposition peu heureuse d'un garage, d'un rez en maçonnerie et d'un étage de grenier sur quille, en madriers avec un balcon et une claie de séchage.

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-535-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>535 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Réservoir 12 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9031 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1961 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1982 |




*Coordonnées : 2'568'377 / 1'102'519*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Maison individuelle avec un rez en maçonnerie et un étage en madriers.

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-536-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>536 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Réservoir 10 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9029 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1965 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2008 |

*Coordonnées : 2'568'392 / 1'102'544*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Maison individuelle de deux étages aux proportions trop importantes.

*Vue du Sud-Ouest*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-537-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>537 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de Réservoir 8 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9030 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1961 |

*Coordonnées : 2'568'409 / 1'102'527*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Maison avec un étage de cave et deux étages en madriers.

*Vue du Sud-Ouest*

*Vue du Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-538-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>538 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route du Fays 45
**Localité** Le Fays
**Lieu-dit** Le Fays
**Parcelle n°** 9034
**Folio n°** 35
**Zone(s)** Zone habitation faible densité C
**Année de constr.** 1986

*Coordonnées : 2'568'406 / 1'102'501*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Bâtisse de deux étages; le rez-de-chaussée est en maçonnerie et l'étage en madriers récents. Les proportions de cette maison sont trop grandes.

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-539-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>539 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Fays 18 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9021 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1986 |

*Coordonnées : 2'568'440 / 1'102'463*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Maison de deux étages, rez-de-chaussée en maçonnerie et élévation en madriers.

*Vue du Sud-Ouest*

*Vue de l'Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-540-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>540 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de Fays 15
**Parcelle n°** 9010
**Folio n°** 35
**Zone(s)** Zone habitation faible densité C
**Fonction initiale** Habitation
**Année de constr.** 2006

*Coordonnées : 2'568'451 / 1'102'433*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Maison de taille très importante, de trois étages, dont les deux étage supérieurs sont en madriers.

*Vue du Nord*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-541-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>541 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route du Fays 13
**Localité** Le Fays
**Lieu-dit** Le Fays
**Parcelle n°** 9010
**Folio n°** 35
**Zone(s)** Zone habitation faible densité C
**Année de constr.** 2019

*Coordonnées : 2'568'468 / 1'102'454*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Maison individuelle de deux étages, l'étage supérieur est en madriers.

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-542-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>542 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Fays 12 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9018 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1971 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1981 |

*Coordonnées : 2'568'462 / 1'102'491*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Maison de taille modeste, deux étages, avec le rez en maçonnerie et l'étage en madriers.

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-543-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>543 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Fays 2 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9013 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Année de constr.** | 1961 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1981 |




*Coordonnées : 2'568'508 / 1'102'555*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Maison en situation isolée avec un étage de cave en maçonnerie et deux étages d'élévation en madriers.

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-544-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>544 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Fays 5 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9005 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Année de constr.** | 1971 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1996 |

*Coordonnées : 2'568'505 / 1'102'497*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Grande bâtisse à trois étages sur un important mur de soutènement en grosses pierres. Les élévations sont en madriers (anciens partiellement) et récents.

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-545-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>545 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Fays 1 |
| **Localité** | Le Fays |
| **Lieu-dit** | Le Fays |
| **Parcelle n°** | 9007 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1961 |
| **Modification(s)** | Rénovation 2002 |

*Coordonnées : 2'568'519 / 1'102'461*

**Description / Justification**

Hors périmètre. Deux bâtisses collées, avec un rez de dépôts et deux étages en madriers.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-600-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>600 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Grange-écurie**
**Adresse** Route du Cergneux 39
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 3014
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Fonction actuelle** Grange-écurie

*Coordonnées : 2'568'754 / 1'102'802*

**Description / Justification**

Grange-écurie sise sur une forte pente. La structure de l'écurie est en pierres jointoyées à la chaux. Cette structure en dure compose en partie (mi-hauteur) la façade nord-ouest (haut de la pente) de la grange, qui se trouve sur l'écurie. Les autres façades sont en planches de bois, le toit à deux pans est couvert de tuiles.

*Vue du sud-ouest*

*Vue du nord-est (bâtiment à gauche, en haut)*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-601-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>601 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Grange-écurie**
**Adresse** Route du Cergneux 41
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 3014
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Fonction actuelle** Grange-écurie

*Coordonnées : 2'568'765 / 1'102'798*

**Description / Justification**

Grange-écurie sur un large socle de pierres jointoyées à la chaux. Elévation en planches de bois, un mur au nord-est est en parpaing. Le bâtiment est assez délabré et la toiture est en tôle ondulée.

*Vue du sud-ouest (que en bas à droite)*

*Vue du nord-est (que en bas à gauche*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-603-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>603 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Route du Cergneux 33 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2986 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Grange-écurie |

*Coordonnées : 2'568'765 / 1'102'828*

**Description / Justification**

Grange-écurie avec l'écurie en pierres jointoyées au ciment, partiellement enterrée dans la pente. La grange au-dessus est de pierre et de bois. La façade sud est de pierre avec la partie centrale de planches en bois (portion du bas en ciment), idem à l'ouest avec la présence de la grande porte, la façade nord-est est en planches tout comme la portion nord de la façade ouest. Etat pas très bon mais matérialité bien visible.

*Vue du sud*

*Façade nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-604-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>604 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Cergneux 21 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2994 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1970 |

*Coordonnées : 2'568'797 / 1'102'815*

**Description / Justification**

Maison de trois étages, partiellement couverte de madriers, avec deux balcon et une véranda. Sans qualité

*Façade Nord-Est*

*Au Sud-Est, véranda vitrée*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-605-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>605 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Cergneux 13 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2984 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | - |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'568'776 / 1'102'850*

**Description / Justification**

Maison construite en 1979 selon le Registre des bâtiments et des logements et insérée dans le prolongement des granges-écuries qui marquent l'entrée du hameau au sud. La face nord-ouest comprend une portion au nord de grosses pierres plates visibles (imitation douteuse de l'architecture vernaculaire), le reste du rez est de brique avec un crépis blanc. L'étage comprend un balcon et le pignon a deux fenêtres dont l'encadrement suit la forme de la toiture. Le balcon-galerie se prolong sur la façade sud-est. La façade nord-ouest possède à l'étage des madriers anciens (?). La toiture à deux pans possède un vire-vent à double épaisseur.

*Vue du nord-est*

*Façade sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

03.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-606-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>606 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Cergneux 23 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2989 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1966 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2004 |

*Coordonnées : 2'568'802 / 1'102'851*

**Description / Justification**

Maison de deux étages avec façade du premier étage au Nord-Est en madriers. Sans qualité.

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-607-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>607 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route du Cergneux 27
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 2992
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Habitation
**Année de constr.** 1962

*Coordonnées : 2'568'827 / 1'102'857*

**Historique**

Maison de deux étages avec le premier étage couvert de madriers. Sans qualité.

**Description / Justification**

Pas dans le périmètre Isos , mais dans el RCCZ.

*Vue du Nord-Ouest*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-608-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>608 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Cergneux 15 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2972 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1996 |



*Coordonnées : 2'568'792 / 1'102'870*

**Description / Justification**

Cette maison possède deux numéros postaux, mais elle est sise sur une seule parcelle. (num.15 et 11) Collée à sa voisine, bien qu'ancienne, cette maison a été très transformée. Des briques en parpaing sont visibles au sud-est et au sud-ouest de la façade (partie basse), elles sont non crépis. Les deux étages sont en lattes de bois, comme le demi-pignon au nord-ouest. L'entrée au sud-ouest à une porte vitrée. La matérialité d'origine n'est plus présente.

*Façade nord-est (partie gauche slmt)*

*Façade sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

30.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-609-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>609 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route du Cergneux 11
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 2972
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Modification(s)** Rénovation 1996



*Coordonnées : 2'568'786 / 1'102'875*

**Description / Justification**

Bâtisse collée à sa voisine, peut-être originellement une grange-écurie. Les murs revêtent un crépis de ciment rose. Un balcon, au deuxième étage court sur toute la façade nord-est. La toiture à deux pans (un pan pour numéro 11 et un pan pour numéro 15) est en tuiles d'Eternit.

*Vue du nord-est*

*Façade nord-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

30.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-610-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>610 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route du Cergneux 9
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 2971
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction actuelle** Habitation
**Modification(s)** Rénovation en 1986

*Coordonnées : 2'568'802 / 1'102'896*

**Description / Justification**

Maison dont la forme rappelle celle de la grange-écurie, très transformée, avec des agrandissements. Elle ne possède plus de matérialité ancienne. Elle est de deux étages, les murs ont un crépis de ciment blanc. Une partie, au sud ouest, est en lattes peintes en brun. Un balcon de bois se situe sur la façade est. La toiture à deux pans est en tuiles.

*Façade nord*

*Vue du sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

30.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-611-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>611 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route du Cergneux 7
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 2968
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Café
**Fonction actuelle** Habitation
**Modification(s)** Rénovation en 1986

*Coordonnées : 2'568'785 / 1'102'908*

**Description / Justification**

Maison datant du début du XXe siècle servant à l'origine de café pour les voyageurs en diligence. Elle possède une cave voutée, mais son aspect extérieur très transformé ne possède plus de matérialité d'origine. Elle est sise sur un important soubassement de pierres. Les murs sont crépis de ciment blanc. La toiture à deux pans est en Eternit. La façade nord-est revêt des lattes en bois en son centre et un balcon au premier étage. Une terrasse au sud est couverte d'une toiture en Eternit.

*Façade nord*

*Façade sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

30.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-612-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>612 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route du Cergneux 8
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 2902
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Modification(s)** Rénovation en 1999

*Coordonnées : 2'568'742 / 1'102'944*

**Description / Justification**

Maison avec un rez de grosses pierres apparentes (?), et deux étages avec un crépis lisse blanc-bleuté. Un balcon avec barrière en vitre au premier. Fenêtre oblongue au deuxième. Vire-vent à double épaisseur. Sans qualité.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-614-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>614 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Maison individuelle** |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 22 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2922 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'568'747 / 1'102'908*

**Description / Justification**

Maison construite en 1986, sise dans la pente comme le bâti vernaculaire. Les façades sont un peu massives. Au nord-ouest, utilisation de lattes sombres en bois sur soubassement de ciment. Au sud-est, lattes plus claires.

*façade nord-ouest*

*Fa*ade sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

27.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-615-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>615 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Habitation** |
| **Adresse** | Route du Cergneux 12 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2921 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Année de constr.** | 1971 |

*Coordonnées : 2'568'761 / 1'102'911*

**Description / Justification**

Habitation récente construite à la manière des granges-écuries, avec un rez en pierres jointoyées au ciment (pierres très apparentes) et un étage où le centre des façades est constitué de vieux madriers et de bois avec les fenêtres.Le balcon de bois au nord-est, porté par des poutres est un peu massif.

*Vue du nord-est*

*Façade nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

27.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-616-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>616 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Habitation** |
| **Adresse** | Route du Cergneux 14 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2926 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1991 |

*Coordonnées : 2'568'760 / 1'102'900*

**Description / Justification**

Maison récente (1993) imitant les constructions locales, avec un re-de-chaussée en ciment et un crépis blanc. L'étage est enlaces de  bois, des madriers anciens visibles sur le côté sud-ouest. Le pignon est en lattes, la toiture à deux pans est en Eternit. Taille un peu massive du bâtiment.

*Façade nord-est*

*Façade sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

27.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-617-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>617 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Route du Cergneux 16 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2926 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1827 |
| **Période** | XIXe siècle |
| **Modification(s)** | Rénovation 2000 |

*Coordonnées : 2'568'758 / 1'102'891*

**Description / Justification**

Maison datée de 1827 mais dont la matérialité d'origine n'est plus visible. Composée de deux parties collées au sud-est de la maison la plus grande. Un crépis gris marque le socle, le rez-de-chgaussée a un crépis blanc. L'étage est en bois, un balcon court sur la façade nord-est.Un petits balcon est au rez-de-chaussée, un autre sur la petite maison; peu adéquats.

*Façade est*

*Fa4ade ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

27.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-618-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>618 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **grange-écurie** |
| **Adresse** | Route du Cergneux 18 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2929 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1971 |

*Coordonnées : 2'568'768 / 1'102'872*

**Description / Justification**

Grange-écurie du début du XXe siècle dont il ne reste pas une grande matérialité d'origine. L'étage de l'écurie est crépis au ciment. L'élévation est, pour sa partie centrale, en madriers. Au nord, la maison est agrandie en ciment. Un balcon de bois court sur la façade sud. La façade ouest est composée de lattes en bois. La toiture à deux pans est en Eternit.

*Vue du sud-est*

*Vue du nord-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

27.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-619-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>619 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Route du Cergneux 20 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2931 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2005 |

*Coordonnées : 2'568'760 / 1'102'865*

**Description / Justification**

Maison de la taille d'au moins deux granges-écuries construite dans un pente douce. La bâtisse a été restaurée à plusieurs reprises. Seul le rez, côté est, possède encore des ouvertures caractéristique d'une écurie. Les deux étages supérieurs construits certainement en brique possèdent des ouvertures de fenêtre de type classique. Sur la façade est, le toit à double vire-vent fait une avancée afin de protéger une fenêtre au troisième étage, cette dernière est prolongée sur le côté nord. La toiture à deux pans est en tuiles.

*Vue du sud-est*

*Façade nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

27.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-620-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>620 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Chemin de la Rasse 6
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 2930
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction actuelle** Habitation

*Coordonnées : 2'568'749 / 1'102'870*

**Description / Justification**

Maison installée sur une forte pente, tout en pierres jointoyées à la chaux, par endroits crépis ciment blanc. Portion supérieure de la façade nord est en madriers. Un balcon se trouve à l'étage côté est. La toiture à deux pans est en tuiles.

*Façade sud*

*Façade nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

26.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-621-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>621 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Chemin de la Rasse 4
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 2932
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Fonction actuelle** Habitation
**Modification(s)** rénovation en 1991

*Coordonnées : 2'568'755 / 1'102'851*

**Description / Justification**

Il s'agit d'une seule bâtisse portant le numéro postal 2 (porte au sud-ouest) et 4 (porte au nord-ouest) sise sur une seule parcelle numéro 2932. La maison n'a plus de matérialité ancienne, elle a un crépis ocre-orangé en ciment. La toiture à deux pans est en Eternit.

*vue du nord-ouest*

*Façade sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

26.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-622-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>622 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 2 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2932 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'568'755 / 1'102'839*

**Description / Justification**

Il s'agit d'une seule bâtisse portant le numéro postal 2 (porte au sud-ouest) et 4 (porte au nord-ouest) sise sur une seule parcelle numéro 2932. La maison n'a plus de matérialité ancienne, elle a un crépis ocre-orangé en ciment. La toiture à deux pans est en Eternit.

*Façade sud-ouest*

*Façade nord-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

26.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-623-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>623 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 1 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2963 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | reconstruction en 1961, rénovation en 1997 |

*Coordonnées : 2'568'747 / 1'102'817*

**Description / Justification**

Bâtiment dont le rez-de-chaussée est en pierres apparentes jointoyées de manière très propre au ciment. L'élévation est en lattes de bois, peintes en gris, les parties centrales des petites façades sont marquées par deux lattes verticales, peintes en brun, les grands côtés possèdent deux espaces de lattes verticales. Certainement, il y a la volonté de rappeler la structure des écuries-granges, le résultat n'est pas très probant. Une terrasse au nord du bâtiment avec un soubassement de ciment (lourd)

*Vue du nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-624-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>624 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Cergneux 22 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2964 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Année de constr.** | 1991 |

*Coordonnées : 2'568'740 / 1'102'805*

**Description / Justification**

Bâtiment hors périmètre ISOS et RCCZ. Maison de deux étages; crépis de ciment lisse, gris au rez, l'élévation revêt des lames de bois posées verticalement. Toiture avec un double vire-vent. Forme massive.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-625-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>625 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Chemin de la Rasse 3
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 2949
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Fonction actuelle** Habitation

*Coordonnées : 2'568'740 / 1'102'827*

**Description / Justification**

Selon le registre des bâtiments et des logement devait se trouver sur cette parcelle 2949 un bâtiment, certainement du XIXe siècle. Une reconstruction de 1971 en a fait une maison avec une grande terrasse au sud-est. Il n'y a plus aucune matérialité. La parcelle adjacente (numéro 3035) comprend des annexes à cette demeure dont une grande baie vitrée. (construction 1970, rénovation 1990)

*Façade sud-est et baie vitrée à gauche*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-626-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>626 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 5 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 3035 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation récente (2000?) |



*Coordonnées : 2'568'734 / 1'102'837*

**Description / Justification**

Grange-écurie avec un soubassement de pierres jointoyées couvert de ciment. Les élévations sont mixtes, de pierres (est) ou de planches pour la partie centrale (nord). Le pignon nord est en madriers. La portion ouest a été agrandie en bois. Toiture à deux pans en Eternit.

*Façade nord*

*Façade est (à droite de la photo)*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-627-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>627 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 9 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2948 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Grange-écurie |

*Coordonnées : 2'568'743 / 1'102'838*

**Description / Justification**

Grange-écurie sise dans une légère pente. L'écurie partiellement enterrée est en pierres jointoyées à la chaux. La grange au-dessus est de plus grande taille, soutenue par des poutres de bois. Les façades de la grange sont faites de planches, la grande porte est au sud. L'entrée de l'écurie est à l'est. La toiture est à deux pans.

*Vue du sud-est*

*Vue du sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 17.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-628-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>628 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 7 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2945 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation en 1980 |

*Coordonnées : 2'568'734 / 1'102'849*

**Description / Justification**

Grange-écurie datant environ de 1999, rénové en 1980. Il n'y a pas de matérialité, l'étage du bas est refait en ciment avec un crépis strié (?), l'élévation est en madriers anciens et récents. Une terrasse à l'ouest est en bois (!).

*Vue du sud-ouest avec terrasse*

*Façade est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 08.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-629-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>629 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Grange-écurie**
**Adresse** Chemin de la Rasse 11
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 2947
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Fonction actuelle** Habitation
**Modification(s)** rénovation en 1992

*Coordonnées : 2'568'743 / 1'102'847*

**Description / Justification**

Grange-écurie restaurée dont il ne reste plus beaucoup de matérialité hormis la forme générale, altérée par une terrasse sur un grand soubassement de ciment à l'est et au nord.Le rez-de-chaussée est en ciment avec une baie vitrée au centre de la façade est, et le premier étage est fait de lattes en bois.

*Façade est*

*façade nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-630-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>630 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 8 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2924 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation vers 1950 et actuellement: 2019 |

*Coordonnées : 2'568'746 / 1'102'878*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie rénovée dans les année 1950 et actuellement évidée au premier étage. Les rez-de-chaussée est fait de pierres jointoyées au ciment, l'étage est constitué de madriers. la toiture rénovée est à deux pans, en Eternit. Le vire-vent de planches possède une double épaisseur. Eléments de balcon en bois sur la façade sud-est.

*Façade sud-est*

*Façade ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

26.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-631-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>631 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet** **Grange-écurie**
**Adresse** Chemin de la Rasse 10
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 2923
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Fonction actuelle** Habitation
**Modification(s)** rénovation

*Coordonnées : 2'568'744 / 1'102'892*

**Description / Justification**

Grange-écurie rénovée, avec encore beaucoup de matérialité. Le rez-de-chaussée possède un large socle de pierre jointoyées au ciment, peint en blanc, et la portion ouest de la maison (dans la pente est aussi en pierres. Les deux étage sont en madriers (anciens et récents), un balcon court, au 2e étage, sur les façades est et nord. La toiture à deux pans est en Eternit. Un appentis de bois et un balcon alourdissent le rez de la façade est.

*Vue du sud-est*

*Vue du nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

26.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-632-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>632 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 14 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2919 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation |

*Coordonnées : 2'568'735 / 1'102'886*

**Description / Justification**

Grange écurie transformée, portion en pierres jointoyées à la chaux et au ciment se trouve dans le haut de la pente, et sert de réduit. La partie habitation a deux étages, un balcon au premier étage sur la façade sud, qui est en lattes de bois. Des lattes de bois couvrent les madriers sur façade nord.Toiture à deux pans en Eternit.

*Façade sud*

*Façade nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

26.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-635-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>635 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Grange-écurie**
**Adresse** Chemin de la Rasse 26
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 2908
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Modification(s)** Transformation en 2019

*Coordonnées : 2'568'736 / 1'102'906*

**Description / Justification**

Deux bâtiments unis soit une grange-écurie de grande taille et une seconde au sud plus petite. Ces bâtiments sont complètement vidés, ils sont en travaux. Les murs des écuries sont en pierres jointoyées à la chaux. L'élévation de la petite écurie est démolie, celle de la grande est de madriers couverts de lattes. La toiture est en cours de réparation. La façade nord-est possède des éléments de balcon et une claie de séchage.

*Vue du sud-ouest*

*vue du nord-est (que partie gauche du bâtiment)*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

27.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-636-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>636 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 28 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2908 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Modification(s)** | Transformation en 2019 |

*Coordonnées : 2'568'733 / 1'102'915*

**Description / Justification**

Grange-écurie jouxtant sa grande voisine (num.26 au sud). Façade nord, le mur de l'écurie est doublé en ciment, à l'étage, il est en pierres jointoyées et l'élévation est en lattes. Façade nord-est, le rez est en pierres jointoyées et à l'étage, en pierres avec le centre de la façade en bois. Sur cette façade, il reste des éléments d'un balcon et d'une claie de séchage. Toiture à deux pans couverte de tuile. En transformation avec le num. 26.

*Vue du nord-ouest*

*Vue du nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

27.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-639-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>639 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Habitation** |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 34 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2912 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation en 2000 |



*Coordonnées : 2'568'712 / 1'102'907*

**Description / Justification**

Maison datée de 1868 sur le mur de la façade sud, dans la partie supérieure sous le toit. J'imagine mal une grange-écurie d'une telle taille, et totalement en pierre.
Cette bâtisse comprend deux numéraux postaux, le 44 et le 34, mais il s'agit d'une seule parcelle. Vraisemblablement le 34 comprend la portion inférieure du bâtiment, en raison de l'entrée au nord. La façade nord est composée de deux étages. Il n'y a pas de matérialité sauf peut-être les petites ouvertures de fenêtres des écuries (?).

*Façade nord de l'entrée*

*Vue du sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

26.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-640-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>640 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Habitation** |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 44 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2912 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2000 |

*Coordonnées : 2'568'713 / 1'102'900*

**Description / Justification**

Maison datée de 1868 sur le mur de la façade sud, dans la partie supérieure sous le toit. J'imagine mal une grange-écurie d'une telle taille, et totalement en pierre.
Cette bâtisse comprend deux numéraux postaux, le 44 et le 34, mais il s'agit d'une seule parcelle. Vraisemblablement le 44 comprend la portion supérieure du bâtiment, en raison de l'entrée à l'ouest. La façade nord-est est composée de trois étage en dessus des écuries. Il n'y a pas de matérialité sauf peut-être les petites ouvertures de fenêtres des écuries (?). Une lucarne existe sur le toit à deux pans, côté sud.

*Façade ouest, de l'entrée*

*Façade sud avec lucarne*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

26.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-641-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>641 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 40 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2911 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation |

*Coordonnées : 2'568'717 / 1'102'877*

**Description / Justification**

Grande bâtisse formée pour la portion nord-est de deux granges-écuries, pareil pour la partie sud-ouest. Au nord-est la matérialité est encore lisible, ce qui n'est plus le cas pour le reste du bâtiment. Une terrasse se situe sur la partie sud-est. La toiture à l'est forme un décrochement peut heureux. Une lucarne a pris place sur le toit au sud-ouest. L'ancienne écurie au nord-est est actuellement (2019) en travaux.

*Vue du sud-est*

*Façade sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

27.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-642-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>642 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Chemin de la Rasse 17
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 2944
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** rénovation en 1996

*Coordonnées : 2'568'717 / 1'102'877*

**Description / Justification**

Maison de la taille de trois ou quatre granges-écuries rénovée de manière brutale, avec un corps central de ciment massif, deux ailes avec de grandes baies vitrées.

*façade est*

*Façade ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 20.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

26.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-645-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>645 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 46 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2906 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2007 |

*Coordonnées : 2'568'704 / 1'102'907*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie largement rénovée, toute la structure du bas est en ciment, tout comme l'étage de la grange. Le deuxième étage est constitué de madriers pour les façades sud-est et nord-est. La toiture est à deux pans, en Eternit.

*Façade sud-est*

*Façade nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

27.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-649-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>649 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 27 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2939 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation |

*Coordonnées : 2'568'680 / 1'102'886*

**Description / Justification**

Grange-écurie du début du 20 e siècle rénovée. L'écurie est refaite en ciment et rehaussée. La grange est en madriers, la façades ouest est recouvertes de lattes en bois. Un balcon court sur les façades est et sud. La toiture à deux pans est en Eternit.

*Vue du sud-ouest*

*Vue du nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

26.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-650-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>650 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chemin de la Rasse 29 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2936 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1964 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1996 |

*Coordonnées : 2'568'671 / 1'102'905*

**Description / Justification**

Maison récente (1964) avec un rez dédié au garage et deux étages. Crépis de ciment gris pour le rez, blanc pour les élévations avec des pierres apparentes parsemées en façade. Taille et matériaux inadéquats pour ce site.

*Façade Est*

*Façade Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-651-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>651 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Cergneux 44 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 9002 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone à aménager |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 2018 |



*Coordonnées : 2'568'557 / 1'102'582*

**Description / Justification**

Habitation en construction, hors périmètre Isos et RCCZ, entre le village de Le Fays et Le Cergneux. Plusieurs murs de soutènement se composent de pierres tenues par un grillage de fer. Construction en ciment de l'étage de cave achevée.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-652-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>652 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Cergneux 43 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 9212 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone à aménager |
| **Fonction initiale** | Moulin |
| **Période** | XXe siècle / XIXe siècle |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1971 |

*Coordonnées : 2'568'577 / 1'102'577*

**Description / Justification**

Habitation hors périmètre Isos et RCCZ, entre le village de Le Fays et Le Cergneux. Maison construite avec de grosses pierres jointoyées au ciment pour sa partie basse avec un étage de madriers. Construction peut-être sur l'emplacement d'un ancien moulin, car sur la façade Est se trouve arrimée une roue à aube. De plus, l'ancien lit de la rivière est encore visible à environ deux mêtres de la maison actuelle.

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-653-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>653 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Habitation** |
| **Adresse** | Route du Cergneux 42 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 9001 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Zone à aménager |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation en 1971 |

*Coordonnées : 2'568'587 / 1'102'617*

**Description / Justification**

Habitation déjà mentionnée sur la carte Siegried, ainsi il s'agissait certainement d'une grange-écurie totalement transformée en maison individuelle avec un étage de cave non-enterrée, servant de réduit et deux étages d'habitation.

*Façade sud-est*

*Façade sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

24.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-654-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>654 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Habitation** |
| **Adresse** | Route du Cergneux 38 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 9000 |
| **Folio n°** | 35 |
| **Zone(s)** | Danger hydrologique moyen |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1971 |



*Coordonnées : 2'568'608 / 1'102'653*

**Description / Justification**

Habitation hors périmètre Isos et RCCZ, en le village Le Fays et Le Cergneux.
Bâtiment n'apparaissant pas sur la carte Siegfried, mais signalé par le registre des bâtiments et des logements de la Confédération comme existant avant 1919. Il devait certainement s'agir d'une grange-écurie, qui a été transformée en habitation en 1971. La maison de deux étages n'as plus de matérialité ancienne visible. Elle possède trois étage et les façades sont revêtues d'un crépis de ciment avec de mini pierres apparentes (?).

*Façade sud-est*

*Façade nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

25.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-655-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>655 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route du Cergneux 36
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** La Rosciane
**Parcelle n°** 2960
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud
**Année de constr.** 1971



*Coordonnées : 2'568'629 / 1'102'768*

**Description / Justification**

Habitation hors périmètre Isos et RCCZ, entre le village de Le Fays et Le Cergneux. Grande bâtisse à deux corps et de deux étages. La façade Sud-Est est parée de pierres apparentes.

*Vue du Sus-Est*

*Vue du Sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-656-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>656 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Cergneux 4 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2903 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1974 |

*Coordonnées : 2'568'756 / 1'102'972*

**Description / Justification**

Habitation hors périmètre ISOS mais dans le RCCZ. Maison de deux étage sur un niveau de cave. Les façades sont en crépis de ciment blanc, partiellement couvertes de lattes en bois.

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-657-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>657 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet**
**Adresse** Route du Cergneux 2
**Localité** Le Cergneux
**Lieu-dit** Le Cergneux
**Parcelle n°** 2903
**Folio n°** 20
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud

*Coordonnées : 2'568'753 / 1'102'987*

**Description / Justification**

Bûcher-hangar hors périmètre Isos mais dans le RCCZ. Bûcher de deux étages, le rez est en grosses pierres cimentées, l'étage en lattes de bois.

*Vue du Sus-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-658-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>658 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Cergneux 3 |
| **Localité** | Le Cergneux |
| **Lieu-dit** | Le Cergneux |
| **Parcelle n°** | 2967 |
| **Folio n°** | 20 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 2005 |

*Coordonnées : 2'568'799 / 1'102'960*

**Description / Justification**

Habitation hors périmètre Isos et RCCZ. Maison d' habitation de deux étages, les façades sont en crépis blanc et en lattes de bois, les fenêtres sont de formes irrégulières. Sans qualité.

*Façade Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-700-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>700 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Fontaine 89/87/85
**Localité** La Fontaine
**Parcelle n°** 2801,2802
**Folio n°** 19
**Zone(s)** Zone village B
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance locale - Périmètre A

*Coordonnées : 2'568'976 / 1'103'093*

**Description / Justification**

Trois bâtiments dont le num. 89 est peut-être sur une ancienne grange. Ce bâtiment transformé en habitation et les deux autres, num. 85 et 87 en garage et dépôt.Les proportions sont adéquates, la matérialité ciment est bois est correcte. Pour lunuméro 85 du garage, le numéro de cadastre est parcelle 2802.

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 16.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-701-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>701 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 66 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2692 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Année de constr.** | 1983 |

*Coordonnées : 2'568'974 / 1'103'128*

**Description / Justification**

Bâtiment de grande taille de trois étages; rez de garage en crépis gris, premier en crépis ocre et deuxième en lattes de bois avec le chaînon en dure. Proportion trop grande, matérialité feinte.

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-702-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>702 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Fontaine 62
**Localité** La Fontaine
**Parcelle n°** 2788
**Folio n°** 19
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction actuelle** Habitation
**Modification(s)** Rénovation en 1986



*Coordonnées : 2'568'995 / 1'103'109*

**Description / Justification**

Maison d'habitation qui se trouve au début du hameau à l'ouest dans une zone où l'on trouve d'anciennes granges-écuries datant de 1900 ou plus anciennes. La rénovation a gardé l'esprit de la typologie d'une double écurie-grange. Le rez-de-chaussée possède deux portes et deux petites fenêtres au sud-est (anciennes écuries), l'élévation de deux étages est en ciment et les éléments au centre des façades est constitué de lattes en bois. Sur la façade sud-est, la partie boisée est avancée par rapport au bâtiment, comme une oriel. La toiture à deux pans est en Eternit.

*Façade dus-est*

*Façade sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

03.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-703-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>703 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | **Bûcher-réduit** |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 60 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Lieu-dit** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2789 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Bûcher |
| **Modification(s)** | Rénovation socle |

*Coordonnées : 2'568'991 / 1'103'088*

**Description / Justification**

Petite bâtisse servant de réduit au rez (buanderie) et de bûcher sur l'élévation, appartenant aux propriétaire de la maison située à la Route de la Fontaine 50. Le socle est fait de pierres jointoyées, sa partie supérieure est refaite en ciment et le bûcher est en lattes de bois. La toiture à deux pans est en Eternit.

*Vue du sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-704-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>704 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 50 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Lieu-dit** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2789 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1971 |

*Coordonnées : 2'568'999 / 1'103'082*

**Description / Justification**

Maison d'habitation de grande taille dont la partie nord est construite sur deux anciennes granges-écuries. La matérialité d'époque se réduit aux ouvertures des portes. La maison possède un rez-de-chaussée et deux étages. Un grand balcon se trouve au sud-est. La portion centrale des façades nord-est et nord-ouest est en bois.

*Façade sud-est (partielle)*

*Vue du nord-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-705-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>705 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange** |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 52 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Lieu-dit** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2888 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Grange |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1971 |



*Coordonnées : 2'569'005 / 1'103'098*

**Description / Justification**

Grange transformée en habitation. les façades sud-ouest et nord-ouest sont en pierres jointoyées au ciment, avec des parties en crépis blanc (pour rappeler le bois originel). La façade nord-est est en madriers tandis que la façade sud-est en pierres jointoyées et crépis blanc possède une grande véranda vitrée peu adéquate.

*Façade sud-est*

*Vue du sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-706-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>706 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 46 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Lieu-dit** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2794 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Période** | XIXe siècle |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1971 |



*Coordonnées : 2'569'002 / 1'103'046*

**Description / Justification**

Grange-écurie (double) totalement rénovée mais dont les proportions ont été gardées. Le rez couvert d'une crépis de ciment gris sert de garage. L'élévation de deux étages est en madriers récents. Un balcon court sur la façade sud-est, sa plate-forme est de ciment. Le toit à deux pans est en Eternit.

*Vue du sud-est*

*Vue du sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-710-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>710 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 67 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Lieu-dit** | la Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2864 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1994 |

*Coordonnées : 2'569'030 / 1'103'029*

**Description / Justification**

Maison possédant la typologie de la grange-écurie, transformée, collée à sa voisine. Il n'y a plus d'écurie et l'entrée se fait par une annexe, côté nord-est. Le socle est en maçonnerie, l'élévation est faite de madriers sur les trois façades visibles. La toiture à deux pans est en Eternit.

*Vue du nord-ouest*

*Façade est (que la partie à droite)*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 17.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-711-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>711 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 69 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Lieu-dit** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2865 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1987 |

*Coordonnées : 2'569'029 / 1'103'023*

**Description / Justification**

Maison possédant la typologie de la grange-écurie, collée à sa voisine. L'étage de l'écurie est en maçonnerie de pierres jointoyées au ciment, l'élévation est faite de madriers sur la façade est, tandis que la façade sud-ouest est en pierres, en grande partie recouvertes de plaques en Eternit. La toiture à deux pans est en Eternit.

*Façade sud*

*Façade est ( que partie gauche)*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-713-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>713 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 65 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Lieu-dit** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2870 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1979 |

*Coordonnées : 2'569'049 / 1'103'016*

**Description / Justification**

La partie centrale de cette maison est composée de deux granges-écuries. Une annexe en lattes de bois prolonge la maison à l'ouest, une autre de brique avec un crépis de ciment à l'est. Les écuries servent de cave, la façade nord est en madriers sauf sur le premier étage du corps est. La façade sud revêt un crépis de ciment, et il y a des madriers sur le deuxième étage du corps central.

*Façade nord*

*Façade sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-716-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>716 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 55 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Lieu-dit** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2861 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Période** | XIXe siècle |
| **Modification(s)** | Rénovation |

*Coordonnées : 2'569'050 / 1'103'049*

**Description / Justification**

Bâtisse de type-grange-écurie mais transformée au début du XXe siècle en habitat. La façade nord-est est mixte; en crépis de ciment blanc aux extrémités tandis que la portion centrale est en lattes, et un demi-pignon côté nord-ouest est en madriers. La toiture est à deux pans en Eternit. La façade nord-ouest est rose (?). Des travaux actuellement posent un sol en dalles devant cette façade.

*Vue du sud-est*

*Façade nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-717-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>717 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 53 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Lieu-dit** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2861 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Grange-écurie |
| **Période** | XIXe siècle |

*Coordonnées : 2'569'059 / 1'103'054*

**Description / Justification**

Double grange-écurie non rénovée. l'écurie est en pierres jointoyées à la chaux. L'étage de la grange possède sa partie centrale en lattes de bois, sur la façade sud-est il y a une large galerie en bois et des claies de séchage. Les façades sud-ouest et nord-ouest ont des murs de pierres jointoyées aux angles, les parties centrales sont en lattes de bois. Cette grange-écurie possède une toiture à quatre pans en Eternit.

*Vue du sud-est*

*Vue du sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-719-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>719 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 49 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Lieu-dit** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2860 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1835 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1975 |

*Coordonnées : 2'569'059 / 1'103'061*

**Description / Justification**

Maison de deux étages, la façade sud-est comprend deux balcons courant sur tout la largeur, au rez se trouve un bûcher. Pour la façade nord-est, la portion du sud est en madriers, l'autre. en dure avec un crépis de ciment, le socle en gris, élévation en blanc. Le toit est à deux pans en Eternit.

*Façade sud-est avec bûcher et deux balcons*

*Demi-façade nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-720-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>720 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 39 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2875 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 2010 |



*Coordonnées : 2'569'077 / 1'103'047*

**Description / Justification**

Maison de grande taille, deux grandes façades de crépis blanc, deux autres (Nord et Sud) en lattes. Toiture à deux pans en tuiles sombres.

*Façade Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-721-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>721 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 37 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2850 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1980 |



*Coordonnées : 2'569'098 / 1'103'063*

**Description / Justification**

Maison individuelle récente, aux élévation en madriers. Toiture à deux pans en Eternit. L'appentis est inadéquat.

*vue du Nord-Ouest*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-723-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>723 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 43 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Lieu-dit** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2856 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Période** | XIXe siècle |
| **Modification(s)** | Rénovation vers 1940 et en 1971 |

*Coordonnées : 2'569'075 / 1'103'081*

**Description / Justification**

Maison certainement du XIXe siècle, rénovée à deux reprises dont il ne reste aucune matérialité d'origine. Escalier, terrasse, balustrade, vitrine totalement inadaptés.

*Façade sud-est*

*Façade nord-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 30.08.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-724-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>724 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 45 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Lieu-dit** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2855 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone B - Le Borgeaud |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1940 |
| **Modification(s)** | rénovation en 1971 |

*Coordonnées : 2'569'063 / 1'103'077*

**Description / Justification**

Maison construite éventuellement sur une grange-écurie, mais déjà transformée au début du XXe siècle en habitation. Il n'y a plus de matérialité à part la proportion de la bâtisse. Construite en brique avec un crépis gris pour le socle et ocre pour l'élévation de deux étage. la toiture à deux pans est en Eternit. Un petit balcon se trouve au premier étage de la façade nord.

*Vue du sud-ouest*

*Façade au sud-est et terrasse*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-784-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>784 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Fontaine 76
**Localité** La Fontaine
**Parcelle n°** 2725
**Folio n°** 19
**Zone(s)** Zone habitation faible densité C
**Année de constr.** 2007



*Coordonnées : 2'568'876 / 1'103'073*

**Description / Justification**

Maison très massive, en béton, revêtue d'un crépis gris au rez, crépis ocre à l'étage. Le pignon et l'étage possède une portion en bois, totalement inadaptée (comme un pignon à l'envers)

*Façade Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-785-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>785 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Fontaine 99
**Localité** La Fontaine
**Lieu-dit** L'Ouffe
**Parcelle n°** 2805
**Folio n°** 19
**Zone(s)** Zone habitation faible densité C
**Année de constr.** 2007

*Coordonnées : 2'568'904 / 1'103'043*

**Description / Justification**

Maison récente de taille importante, avec des façades en crépis blanc ou en bois, peint en noir. Deux grandes paires vitrées en façade Nord-Est. proportions et matérialité non adéquats.

*Façade Nord-est*

*Façade Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-786-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>786 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Fontaine 101
**Localité** La Fontaine
**Lieu-dit** L'Ouffe
**Parcelle n°** 2808
**Folio n°** 19
**Zone(s)** Zone habitation faible densité C
**Année de constr.** 2011



*Coordonnées : 2'568'892 / 1'103'010*

**Description / Justification**

Maison individuelle, proportions adéquates, matérialité no adéquate: balustrade de verre de métal, terrasse avec soubassement de gros blocs de pierres.

*Vue du Sud-Est*

*Détail soubassement terrasse*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-787-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>787 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Fontaine 80
**Localité** La Fontaine
**Parcelle n°** 2730
**Folio n°** 19
**Zone(s)** Zone habitation faible densité C
**Année de constr.** 1975

*Coordonnées : 2'568'859 / 1'103'023*

**Description / Justification**

Bâtisse de 1975 aux proportions adéquates. La matérialité est un peu châlet sur socle.

*façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-788-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>788 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Fontaine 82
**Localité** La Fontaine
**Parcelle n°** 2737
**Folio n°** 19
**Zone(s)** Zone habitation faible densité C
**Année de constr.** 2013



*Coordonnées : 2'568'869 / 1'102'989*

**Description / Justification**

Maison revêtue entièrement de lattes de bois, posées verticalement, avec une grande baie vitrée au Nord-est. Proportions adéquates, matériaux non- adéquats.

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-789-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>789 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 107 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2751 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 2008 |

*Coordonnées : 2'568'862 / 1'102'955*

**Description / Justification**

Maison individuelle récente, de taille trop importante. La façade nord-est, au rez (partiellement) et au niveau du pignon est totalement vitrée.

*fa4ade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-790-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>790 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Fontaine 109
**Localité** La Fontaine
**Parcelle n°** 2750
**Folio n°** 19
**Zone(s)** Zone habitation faible densité C
**Année de constr.** 1996

*Coordonnées : 2'568'848 / 1'102'967*

**Description / Justification**

Maison individuelle en bois avec des proportions adéquates. terrasse en béton et barrière de fer et de verre lourde.

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-791-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>791 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Fontaine 84
**Localité** La Fontaine
**Parcelle n°** 2733
**Folio n°** 19
**Zone(s)** Zone habitation faible densité C
**Année de constr.** 2008

*Coordonnées : 2'568'831 / 1'103'025*

**Description / Justification**

Maison récente, de grande taille. Les façades sont en crépis rose ou en lattes de bois.

*Vue du Sud-Ouest*

*vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-792-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>792 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Fontaine 113 |
| **Localité** | La Fontaine |
| **Parcelle n°** | 2747 |
| **Folio n°** | 19 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité C |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1996 |

*Coordonnées : 2'568'810 / 1'102'998*

**Description / Justification**

Maison dans le goût du vernaculaire, mais le rez est en grosses pierres non-adaptées. Les balcons ont des barrières en verre.

*façade Est*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 02.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.10.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-903-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>903 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Habitation** |
| **Adresse** | Pied du Château 27 |
| **Localité** | Le Pied-du-Château |
| **Lieu-dit** | Le Pied-du-Château |
| **Parcelle n°** | 2288 |
| **Folio n°** | 16 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | milieu 19ème : façade + ouvertures |




*Coordonnées : 2'569'557 / 1'103'189*

**Description / Justification**

Bâtisse de deux niveaux en maçonnerie de pierres anciennes crépies. Façades pignon Est et Ouest, sont en lames verticales. L'encadrement des ouvertures est quelque peu changé et occulte la simplicité du détail d'origine.

*Façades Nord-Ouest + Sud-Ouest*

*Façade Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

13.08.2018 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-906-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>906 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | **Grange-écurie** |
| **Adresse** | Pied du Château 22 |
| **Localité** | Le Pied-du-Château |
| **Lieu-dit** | Le Pied-du-Château |
| **Parcelle n°** | 12201 |
| **Folio n°** | 16 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Remise |



*Coordonnées : 2'569'585 / 1'103'178*

**Description / Justification**

Bâtisse de bois sur socle en maçonnerie de pierres anciennes jointoyées. Le gabarit d'origine était à deux pans exhaussé en lames et à un pan. Façades en madriers et chaines d'angles. Le faîte de la toiture est perpendiculaire aux courbes de niveau. La couverture est en tôle ondulée galvanisée. La matérialité d'origine n'y est plus.

*Façade Sud*

*Façade Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

09.08.2018 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-919-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>919 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Habitation** |
| **Adresse** | Pied du Château 41 |
| **Localité** | Le Pied-du-Château |
| **Lieu-dit** | Le Pied-du-Château |
| **Parcelle n°** | 2229 |
| **Folio n°** | 16 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Exhaussement - socle en briques ciment |




*Coordonnées : 2'569'542 / 1'103'196*

**Description / Justification**

Deux petits bâtiments en bois. Les diverses interventions opérées ont annihilé les façades en madriers du mazot le plus ancien. Une remise en état est en attente.

*Façade Ouest b*

*Façade Nord a*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

13.08.2018 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-940-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>940 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Habitation** |
| **Adresse** | Route de la Combe 48 |
| **Lieu-dit** | Le Gitieux |
| **Parcelle n°** | 2238 |
| **Folio n°** | 16 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité B |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'569'527 / 1'103'376*

**Description / Justification**

Bâtisse de deux niveaux, rez-inférieur en béton et baies vitrées, rez-supérieur en bois, lattes horizontales. Couverture en ardoise artificielle. Aménagements extérieurs  trop de nivellement dans cette topographie.

*Façade Sud-Est + Sud-Ouest*

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

13.08.2018 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-941-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>941 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Maison individuelle** |
| **Adresse** | Chemin du Gitieux 7 |
| **Lieu-dit** | Le Gitieux |
| **Parcelle n°** | 1758 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité B |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Annexe(s)** | Couvert voitures |

*Coordonnées : 2'569'664 / 1'103'387*

**Description / Justification**

Bâtisse de deux niveaux, partie amont en béton, partie avale en bois, rez en lame horizontale, étage en latte ajourée horizontale. Couverture en ardoise artificielle. Aménagements extérieurs trop de nivellement dans cette topographie.
Couvert à voitures en latte ajourée horizontale.

*Façade Ouest*

*Façade Est + Nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 16.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

13.08.2018 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-943-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>943 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chemin du Gitieux 11 |
| **Lieu-dit** | Le Gitieux |
| **Parcelle n°** | 1759 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité B |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'569'621 / 1'103'374*

**Description / Justification**

Bâtisse de deux et demi niveaux, rez en béton, volume principal en lame verticale et horizontale.
Aménagements extérieurs trop de nivellement dans cette topographie.

*Façade Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

13.08.2018 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-944-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>944 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | **Grange-Ecurie** |
| **Adresse** | Chanton d'en Bas 10 |
| **Lieu-dit** | Le Gitieux |
| **Parcelle n°** | 2230 |
| **Folio n°** | 17 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Grange-écurie |
| **Modification(s)** | Dalle sur rez + crépi façade |



*Coordonnées : 2'569'558 / 1'103'479*

**Description / Justification**

Bâtisse, début 19éme, de bois sur socle en maçonnerie de pierres anciennes jointoyées. Façades en madriers et chaines d'angles. Agrandie, milieu 20ème sur ses faces Est et Sud, socle en brique crépie, grange en lame verticale. Le faîte de la toiture est perpendiculaire aux courbes de niveau. La couverture est en ardoise naturelle et tôle ondulée galvanisée. La volumétrie de l'ensemble est intéressante.

*Façade Est*

*Façade Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

13.08.2018 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-946-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>946 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Maison individuelle** |
| **Adresse** | Route de la Forêt 2 |
| **Lieu-dit** | Le Gitieux |
| **Parcelle n°** | 2439 |
| **Folio n°** | 17 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité B |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'569'478 / 1'103'446*

**Description / Justification**

Bâtisse de trois niveaux, en partie en maçonnerie et en lame horizontale.
Aménagements extérieurs trop de nivellement dans cette topographie.

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

13.08.2018 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1010-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1010 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | Rue des Ecottins 13 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 8331 |
| **Folio n°** | 32 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation 1934 et 1996 |

*Coordonnées : 2'569'801 / 1'103'690*

**Description / Justification**

Mazot de grande taille (deux mazots) et de deux étages sur le niveau de la cave, certainement sur l'emplacement de vieux mazots. Sur une dalle du sol se trouve la date de 1934, une seconde transformation a lieu en 1986, certainement le vitrage de l'angle Sud-Ouest du deuxième étage. L'élévation est en madriers, un balcon de bois court sur la façade Est. La toiture à deux pans est en ardoise. Le vire-vent possède une épaisseur double.

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 31.03.2022

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

22.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1026-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1026 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du Village 4 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1664 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Période** | XIXe siècle |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2009 |




*Coordonnées : 2'569'815 / 1'103'592*

**Description / Justification**

Maison d'habitation construite sur l'emplacement d'une ancienne grange-écurie. Le socle de pierres jointoyées est présent, renforcé au ciment. L'élévation est en lattes de bois percée de fenêtres. Sur la façade Est, une galerie et une claie de séchage d'origine sont présentes. La toiture est à deux pans.

*Vue du Nord-Ouest*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

26.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1028-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1028 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Grange-écurie**
**Adresse** Rue du Village 6
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1666
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance régionale - Périmètre A
**Fonction initiale** Grange
**Modification(s)** Plusieurs rénovations




*Coordonnées : 2'569'812 / 1'103'582*

**Description / Justification**

Bâtiment servant peut-être autrefois de grange-écurie, transformé à plusieurs reprises. La partie basse est refaite avec de grosses pierres et du ciment. L'élévation est en partie au Sud-Ouest en dur, en ciment et le reste de la bâtisse est constitué de lattes de bois, comme pour un bûcher. La toiture est à deux pans, couverte de tôle.

*Vue du Sud-est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1033-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1033 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du Village 14 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1671 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation vers 1980-1990 |

*Coordonnées : 2'569'769 / 1'103'569*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie restaurée en habitation. La partie de l'écurie est intacte, le mur de pierres jointoyées a été consolidé au ciment. L'élévation est faite de madriers. La toiture à deux pans est en ardoise.

*Vue du Sud-Ouest*

*Façade est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1034-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1034 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue du Village 22
**Localité** les Rappes
**Parcelle n°** 1673
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Rénovation années 1970-80



*Coordonnées : 2'569'759 / 1'103'562*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie dont la matérialité d'origine est encore visible pour l'écurie. L'élévation de deux étages est en madriers. Deux balcons de bois se trouvent sur la façade Est. La toiture à deux pans est en ardoise.

*Façade Est (que portion avec balcon)*

*Vue du Nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1035-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1035 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Ecurie**
**Adresse** Rue du Village 24
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1673
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Période** XIXe siècle

*Coordonnées : 2'569'758 / 1'103'571*

**Description / Justification**

Grange-écurie n'ayant plus sa partie grange. Les murs de l'écurie sont formées de pierres jointoyées à la chaux. La partie supérieur de l'écurie a été consolidée avec du ciment et des tôles la protège de la pluie.

*Façade Est*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1036-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1036 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du Village 20 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1674 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation radicale en 1988 |



*Coordonnées : 2'569'757 / 1'103'553*

**Description / Justification**

Selon le Registre des bâtiments et des logements de la Confédération, cette maison date de 1783. De cette grange-écurie, suite à une (en 1988) ou plusieurs rénovations, il n'y a plus aucun matérialité d'origine. Cette maison, jouxtant sa voisine au numéro 22, n'a plus rien des proportions des granges-écurie. Son crépis est blanc.

*Vue de l'Ouest*

*Façade Est (sans les balcons)*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 15.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1039-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1039 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue du Village 30
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1680
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Rénovation en 2001



*Coordonnées : 2'569'744 / 1'103'536*

**Description / Justification**

Bâtiment qui possède les proportions des granges-écuries du lieu, rénové. Un rez-de-chaussée de garage et de cave et deux étages d'élévation sont couverts d'un crépis ocre. La toiture à deux pans est recouverte d'ardoises.

*Façade Sud-Est*

*Vue de l'Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1041-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1041 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Grange-écurie**
**Adresse** Rue du Village 34
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1680
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Grange démolie

*Coordonnées : 2'569'741 / 1'103'548*

**Description / Justification**

Grange-écurie dont la partie grange a été démolie. L'écurie a des murs faits de pierres jointoyées à la chaux (presque plus de chaux) avec des réparations en ciment. Le sommet est recouvert de ciment. La typologie du bâtiment est usuel au village.

*Façade Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1042-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1042 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue du Village 36
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1793
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Habitation
**Année de constr.** 1999

*Coordonnées : 2'569'724 / 1'103'531*

**Description / Justification**

Maison de type villa avec une grande baie circulaire au Nord-est. Des niveaux de toitures différents. Le premier étage possède un balcon tournant au Sud-Est. En béton, il a une balustrade de fer verte, la portion de la façade où se situe le balcon est en lattes de bois et une toiture couvre le balcon.

*Vue du Sud-Est*

*Façade Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1043-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1043 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue du Village 40
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1686
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Rénovation en 1957



*Coordonnées : 2'569'732 / 1'103'513*

**Description / Justification**

Maison individuelle restaurée dans les années 1950, peut-être sur l'emplacement d'une grange-écurie, en raison de ses proportions. Le bâtiment comprend deux caves au rez-de-chaussée, avec un crépis gris bleu. L'élévation est d'un seul étage avec un balcon en façade Nord-Est. Le pignon en bois est percée d'une petite fenêtre. La toiture à deux pans est en tuiles. Une annexe en bois se trouve sur le côté Nord-Ouest (grenier /rangement).

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1044-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1044 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du village 38 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1687 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation vers 2000 |

*Coordonnées : 2'569'743 / 1'103'512*

**Description / Justification**

Petite grange-écurie transformée récemment en habitation. Le rez-de-chaussée partiellement enterré dans la pente revêt un crépis gris-bleuté. Le premier étage revêt le même crépis et le deuxième étage est couvert de lattes en bois, la partie du pignon est vitrée. La toiture possède deux pans, elle est couverte d'ardoises.

*Vue du Nord-Ouest*

*Vue du nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1045-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1045 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Combe 24
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1690
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Habitation
**Année de constr.** 1978



*Coordonnées : 2'569'707 / 1'103'513*

**Description / Justification**

Maison individuelle de grande taille, sise sur un important mur de soutainement. Elle revêt un crépis ocre, un demi-pignon est en madriers.

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 28.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1047-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1047 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet**
**Adresse** Route de la Combe 22
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1690
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Fonction actuelle** Dépôt
**Annexe(s)** Ecuries en ciment

*Coordonnées : 2'569'700 / 1'103'495*

**Description / Justification**

Grande grange-écurie dont la partie basse de pierres jointoyées a été refaite au ciment. L'élévation importante est en lattes de bois et la grange est couverte d'un toit à deux pans en Eternit.

*Vue du Sud-Ouest*

*Vue du Nord-ESt*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1048-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1048 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du Village 39 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1724 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Période** | XXe siècle |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1986 |

*Coordonnées : 2'569'735 / 1'103'485*

**Description / Justification**

Maison individuelle de deux étages sur un étage de cave, avec un crépis gris. La façade Sud-Ouest comprend un escalier externe menant au premier étage. La toiture possède deux pans, elle est couverte d'ardoises. Aucune matérialité ancienne.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1049-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1049 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue du Village 41
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1373
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Période** XIXe siècle
**Modification(s)** Rénovation en 1991

*Coordonnées : 2'569'742 / 1'103'474*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie restaurée en habitation. L'étage de l'écurie a des murs de pierres jointoyées au ciment pour la façade Nord-Est, les autres parties de mur visibles montrent un jointoyage à la chaux, tout comme les élévations dans leur partie en dure. La façade Nord-Ouest est couverte de tavillons de bois et la façade d'entrée Sud-Ouest possède des lattes de bois traditionnelles et des ouvertures de porte et de fenêtres. Les deux balcons en bois de la façade Nord-est ont l'allure de galerie et de claie de séchage. La matérialité est bien présente.

*Vue de l'Ouest*

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1050-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1050 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Combe 18
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1725
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Habitation
**Fonction actuelle** Habitation
**Modification(s)** Rénovation en 1977

*Coordonnées : 2'569'749 / 1'103'468*

**Description / Justification**

Bâtiment avec un étage de cave et de étages d'habitation. Les pierres jointoyées de ciment sont partiellement visibles au Sud-Est. Les deux étages d'habitation revêtent un crépis de ciment gris. Un balcon tournant au Sud et à l'Est est en béton avec une balustrade de fer. La toiture, qui est à deux pans, est couverte d'Eternit.

*Vue du Sud-Ouest*

*Façade Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1051-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1051 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Combe 16 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1726 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2003 |

*Coordonnées : 2'569'761 / 1'103'464*

**Description / Justification**

Maison individuelle à plusieurs corps imbriqués l'un dans l'autre, lesquels sont des reprises des éléments architecturaux d'origine, telle la grange-écurie, le hangar, une cave...(informations orales du propriétaire) La multiplicité des toitures et l'utilisation de bois pour le deuxième étage, ou pas, ou seulement d'un demi-pignon, comme le choix de grandes baies n'aident pas à la compréhension de ces diverses structures. Aucune matérialité ancienne.

*Vue du Sud-Ouest*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1052-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1052 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Domaine Gérald Besse**
**Adresse** Route de la Combe 14
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1717
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Cave
**Année de constr.** 1984
**Modification(s)** Rénovation /agrandissement en 2016



*Coordonnées : 2'569'775 / 1'103'446*

**Description / Justification**

Grande bâtisse avec annexes servant de caves, magasins et aussi d'habitat du domaine viticole de Gérald Besse. Bâtiment principal en ciment brut, demi-maison au Nord-Est avec l'étage en porte-à-faux et les façades recouvertes de lattes rouges. Annexes avec des façades de béton et partiellement recouvertes de lattes en bois.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.11.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1059-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1059 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet**
**Adresse** Rue du Village 11
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1698
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Fonction actuelle** Dépôt
**Modification(s)** 1/2 du XIXe siècle

*Coordonnées : 2'569'774 / 1'103'522*

**Description / Justification**

Deux anciennes granges-écuries collées l'une à l'autre et transformées, peut-être dans la première moitié du XXe siècle. Pierres jointoyées au ciment et élévation en lattes de bois pour l'une, pour l'autre en ciment. Cette dernière a dû servir d'habitation un moment. Proportions typiques de cette architecture vernaculaire.

*Vue de l'Est*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

03.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1067-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1067 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Garage**
**Adresse** Rue du Village 9
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1702
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B



*Coordonnées : 2'569'808 / 1'103'509*

**Description / Justification**

Garage avec trois places de parc pour voiture, à l'allure de granges, avec une toiture à deux pans en tuiles.

*Vue du Nord-Ouest*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

05.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1068-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1068 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Routes des Rappes 48 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1709 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1954 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1991 |

*Coordonnées : 2'569'832 / 1'103'492*

**Description / Justification**

Maison de type villa année 1950, sans lien avec le tissu vernaculaire. A deux étages et un corps annexe à un étage. les murs revêtent un crépis de ciment blanc. Les toitures ont deux pans en Eternit. Taille trop importante.

*Vue du Nord-Ouest*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

05.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1069-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1069 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue du Village 5
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1696
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Habitation
**Année de constr.** 2018



*Coordonnées : 2'569'796 / 1'103'545*

**Description / Justification**

Maison individuelle de ciment, les façades Nord-Est et Sud-Ouest sont en lattes de bois teintées en brun foncé, presque noir. Ces deux matériaux donne une massivité importante au bâtiment. La toiture est à deux pans, couverte d'Eternit.

*Vue du Nord*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

05.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1070-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1070 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Routes des Rappes 38
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1976
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Habitation
**Année de constr.** 2009

*Coordonnées : 2'569'806 / 1'103'533*

**Description / Justification**

Bâtiment de deux étages avec des murs en ciment. A l'imitation des granges-écuries, les éléments de ciment constituent les côtés et des lattes de bois posées horizontalement (?) forment le centre des façades. Deux grandes baies vitrée et pignon vitré en façade Nord-Est. Le toit à deux pans est couvert de tuiles.

*Vue du Nord*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

05.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1071-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1071 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue du Village 1
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1694
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction actuelle** Habitation
**Modification(s)** Rénovation 2010-2018

*Coordonnées : 2'569'817 / 1'103'567*

**Description / Justification**

Bâtisse totalement rénovée sur une double grange-écurie. La partie basse a été reconstruite avec de gros blocs de pierres. L'élévation de deux étages, et de trois étages sur le pignon est constituée de lattes en plastique imitant le bois. La toiture à deux pans est en tuile.

*Vue du Nord-Ouest*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 16.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1072-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1072 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route des Rappes 36
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1941
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Habitation
**Année de constr.** 2017

*Coordonnées : 2'569'825 / 1'103'560*

**Description / Justification**

Maison de construction récente avec un niveau de cave en ciment. Elévation d'un étage en lattes de bois et attique vitrée au niveau du pignon. Un balcon de bois au Sud-est, avec une balustrade aux motifs trop travaillés.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1073-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1073 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Education - Instruction
**Objet** **Ancienne école ?**
**Adresse** Routes des Rappes 34
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1693
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Nombreuses modifications /garage, fenêtres

*Coordonnées : 2'569'833 / 1'103'573*

**Description / Justification**

Maison carrée au centre du village de deux étages, avec de grandes fenêtres à l'Est. Elle a subi de nombreuses transformations; garage, fenêtre fermée... Elle ne semble pas servir d'habitat, peut-être s'agit-il de l'ancienne école. La toiture possède quatre pans couverts d'Eternit.
Note 4 ou 6 ?

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1074-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1074 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Routes des Rappes 40
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1695
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B

*Coordonnées : 2'569'837 / 1'103'533*

**Description / Justification**

Maison d'habitation avec un niveau de cave (et garage) fait de grosses pierres jointoyées au ciment. Elévation de deux étages avec un crépis de ciment rose pale. La toiture à deux pans est en tuiles.

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 16.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1075-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1075 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Grange-écurie**
**Adresse** Route des Rappes 44
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1697
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Fonction actuelle** Habitation
**Modification(s)** Rénovation 2010-2018

*Coordonnées : 2'569'838 / 1'103'514*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie transformée en habitation. La partie des écuries a été refaite avec des pierres jointoyées au ciment. L'élévation de deux étages est en lattes de bois avec de grandes fenêtres sur l'angle Nord-Ouest. La toiture est à deux pans en Eternit. Proportions et matériaux respectés.

*Vue du Nord (avec annexes)*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1076-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1076 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route des Rappes 46 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1697 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Année de constr.** | 1921 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2013 |

*Coordonnées : 2'569'843 / 1'103'504*

**Description / Justification**

Maison d'habitation de 1921 (inscription sur la porte d'entrée). Elle possède un rez de grosses pierres jointoyées au ciment. L'élévation en mur est crépis de ciment jaune, elle est de deux étages. La toiture à deux pans possède un vire-vent très épais (double ou triple épaisseur).

*Vue du Sud*

*Vue de l'Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1077-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1077 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route des Rappes 49 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1659 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction actuelle** | Villa |
| **Année de constr.** | 1985 |

*Coordonnées : 2'569'860 / 1'103'501*

**Description / Justification**

Maison de type villa avec un sous-sol de cave au sud. Elévation de deux étages couvert d'un crépis gris ciment, la façade Nord-Est est en lattes de bois. La toiture est à deux pans en tuiles. Un bacon est sur la façade Sud-Ouest (pas adéquat). Le vire-vent possède une triple épaisseur.

*Vue du Nord-Ouest*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1078-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1078 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Grange-écurie**
**Adresse** Route des Rappes 47
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1660
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Rénovation socle en ciment

*Coordonnées : 2'569'853 / 1'103'516*

**Description / Justification**

Double grange-écurie dans la partie écurie a été entièrement consolidée au ciment. L'élévation de la grange est en lattes de bois. Toiture à deux pans en ardoise.

*Vue du Nord-Ouest*

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1079-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1079 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue des Rappes 39
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1647
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Habitation
**Année de constr.** 1897
**Modification(s)** Rénovation en 2019

*Coordonnées : 2'569'849 / 1'103'586*

**Description / Justification**

Maison d'habitation datant de 1897, actuellement en rénovation. Composée d'un sous-sol en cave, de deux étages et un troisième étage au niveau du pignon. les façades revêtent un crépis gris de ciment. La toiture est à deux pans, en Eternit.

*Vue du Nord-Ouest*

*Façade Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1080-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1080 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue des Rappes 43
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1649
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Année de constr.** 1877
**Modification(s)** Rénovation en 1986

*Coordonnées : 2'569'861 / 1'103'564*

**Description / Justification**

Bâtiment construit au début du XXe siècle, peut-être sur une double grange-écurie de 1877. il se compose de deux caves en sous-sol. L'élévation est de deux étages couverts de crépis blanc. Sous le pignon, un étage supplémentaire. La toiture à deux pans est en Eternit. Au sud de cette maison se trouvent différentes petites constructions, comme un bûcher, réduis.

*Vue du Nord*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1081-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1081 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route des Rappes 45
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1795
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Rénovation vers 2000 ?

*Coordonnées : 2'569'872 / 1'103'556*

**Description / Justification**

Maison construite éventuellement sur une double grange-écurie datant de 1900, totalement rénovée récemment (2000-2018 ?) la façade Nord-Est à deux garages. L'élévation est en lattes de bois posées horizontalement au Nord, en mur avec un crépis de ciment au Sud. La façade Sud-Ouest possède les mêmes caractéristiques. Le pignon est en lattes et une annexe au sud a une toiture servant de terrasse. Balustrade en fer.

*Façade Sud-Ouest*

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1082-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1082 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue de la Toussaine 8
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1651
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Année de constr.** 1940
**Modification(s)** Rénovation en 2006

*Coordonnées : 2'569'883 / 1'103'556*

**Description / Justification**

Maison construite, pour moitié, au Nord, sur une ancienne double grange écurie. La partie du Sud est récente 2006. deux caves au Nord et deux étage avec portion centrale en lattes de bois. Portion Sus a un cave et deux étage avec portion centrale en bois, crevée d'une grande baie vitrée. L'étage possède un balcon massif de ciment avec une balustrade de fer (peu heureux). Façade Sud-Ouest est mixte, en lattes de bois et crépis de ciment. Toiture à deux pans.

*Façade Sud-Ouest*

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1083-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1083 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue de la Toussaine 10 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1654 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2013 |



*Coordonnées : 2'569'890 / 1'103'542*

**Description / Justification**

Maison totalement reconstruite sur une ancienne double grange-écurie. Un étage de garage avec porte en bois. Deux étages d'élévation avec parie centrale en lattes de boid. Façade Sud, deux balcons de bois. Toiture à deux pans en Eternit. Au Sud-Ouest de cette bâtisse se trouve un grenier (sur même parcelle) tout en madriers. Des travaux transforme le grenier en habitation, liée à la maison numéro 10.

*Vue du L'Est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1084-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1084 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | **Grenier** |
| **Adresse** | Rue de la Toussaine 12 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1654 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grenier |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Période** | XIXe siècle / XVIIIe siècle |
| **Modification(s)** | Rénovation 2019 |



*Coordonnées : 2'569'880 / 1'103'539*

**Description / Justification**

Grenier de belle qualité matériel avec ses quilles, toutes les façades en madriers et une toiture à deux pans. En restauration actuellement; agrandissement en sous-sol, bais vitrée en façade Sud-Ouest. Toiture avec charpente refaite et couvrement en Eternit.

*Vue du Sud-Ouest*

*Vue de l'Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1085-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1085 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route des Rappes 35
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1637
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Rénovation en 2000



*Coordonnées : 2'569'866 / 1'103'613*

**Description / Justification**

Maison d'habitation datant pour son origine d'environ 1900, rénovée dont il n'y a plus de matérialité. Deux caves en sous-sol, deux niveaux avec un crépis blanc. Deux balcons au Nord-Est en ciment et balustrade en fer. Toiture à deux pans en Eternit.

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

16.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1086-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1086 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue de la Toussaine 1 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1639 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1971 |



*Coordonnées : 2'569'856 / 1'103'597*

**Description / Justification**

Maison mitoyenne à sa voisine (Route de Rappes 37) avec laquelle elle partage la toiture à deux pans. Composée d'un étage de cave et de deux étages d'élévation. les façades N-E et S-E sont en lattes de bois. La façade N-E possède deux balcons, au rez un balcon avec une balustrade de vitre opaque et verre, au premier, un balcon tout en bois.

*Vue du Sud-Ouest*

*vue de l'Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

17.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1087-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1087 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue de la Toussaine 9 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1640 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1612 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1831 et en 1981 |



*Coordonnées : 2'569'860 / 1'103'586*

**Description / Justification**

Maison d'habitation ancienne (avec dates notées sur la façade N-E: 1612 et 1831) insérée sur une forte pente. La partie N-E se compose de murs de pierres jointoyées, refaits au ciment sur deux étages; un étage de cave et un étage d'habitation. Même matérialité pour le rez-de-chaussée de la façade S-O. L'élévation comprend deux étages au N-E et un étage au S-O en madriers. Toiture à deux pans en Eternit. Façade N-E avec un petit balcon au premier étage de béton avec une balustrade en bois. Un deuxième balcon tout en bois court sur toute la façade du deuxième étage. Matérialité bin présente.

*Vue du Nord-Ouest*

*Vue du Nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

17.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1088-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1088 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Grange-écurie**
**Adresse** Rue de la Toussaine 11
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1641
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Période** XIXe siècle



*Coordonnées : 2'569'862 / 1'103'577*

**Description / Justification**

Double grange-écurie en pierres jointoyées à la chaux et au ciment. La partie supérieur est composée d'un grenier en madriers, mais sans les quilles habituelles. Le grenier possède une galerie Sud et à l'Est fermée de planches. La toiture à deux pans est en Eternit.

*Vue du Sud*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

17.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1090-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1090 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue de la Toussaine 17 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1644 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Période** | XIXe siècle |
| **Modification(s)** | Transformation 1/3 XXe siècle |



*Coordonnées : 2'569'887 / 1'103'588*

**Description / Justification**

Le numéro 17 de la Rue de la Toussaine comprend deux bâtiments reliés par une galerie. La proportion des bâtiments laisse penser qu'il s'agit d'anciennes granges-écuries transformées (?). La bâtisse la plus à l'Est a la taille d'une double grange-écurie. Toutes les façades sont crépis au ciment, blanc. Il y a deux étages, un troisième au niveau du pignon. La toiture est à deux pans. A l'Ouest le bâtiment est plus petit; un étage avec cave et un étage d'habitation. Les façades sont crépis au ciment, en blanc.

*Vue du Sud-Est, les deux bâtiments*

*Vue de l'Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

17.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1091-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1091 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Grange-écurie**
**Adresse** Rue de la Toussaine 7
**Localité** les Rappes
**Parcelle n°** 1640
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Période** XIXe siècle

*Coordonnées : 2'569'874 / 1'103'589*

**Description / Justification**

Grange-écurie collée au bâtiment de la Rue de la Toussaine 17. Partie de l'écurie et des murs de la grange sont en pierres jointoyées à la chaux, encore bien présente. Partie centrale des façades de la grange et le pignon sont en lattes de bois (posées horizontalement). La toiture est à deux pans.

*Vue du Nord-Est*

*Vue de l'Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

17.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1092-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1092 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue de la Toussaine 3
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1636
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Habitation
**Année de constr.** 1989



*Coordonnées : 2'569'872 / 1'103'603*

**Description / Justification**

Habitation récente, de 1989, mais avec des matériaux anciens. Un étage de cave et deux étages d'habitation avec des façades en madriers anciens. L'habitation est un grenier, posé sur des quilles. La façade Nord-Est a deux balcons de bois qui court sur toute la façade. La façade Sud-Ouest possède un vitrage oblongue à côté de la porte d'entrée, la forme est peu adaptée. La toiture a deux pans.

*Façade sud.Ouest*

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

17.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1093-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1093 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route des Rappes 37
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1638
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction actuelle** Habitation
**Modification(s)** Rénovation vers 1940 et vers 1980

*Coordonnées : 2'569'850 / 1'103'603*

**Description / Justification**

Maison ayant la proportion d'une grange-écurie, transformée vers 1940, et plus récemment vers 1980-1990. Elle possède un étage de cave et deux étages d'habitation. Les murs revêtent un crépis de ciment gris pour la cave, il est de couleur ocre-rose pour le premier étage et les façades du deuxième étage sont en lattes de bois. La toiture à deux pans est en Eternit. Grosse terrasse en béton sur des piles au Nord-Est et balcon au deuxième étage en béton.

*Vue du Nord*

*Vue de l'Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

17.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1094-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1094 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route des Rappes 28 |
| **Localité** | Les Rappes |
| **Parcelle n°** | 1616 |
| **Folio n°** | 12 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation vers 1950 et en 1991 |

*Coordonnées : 2'569'852 / 1'103'631*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie modifiée à plusieurs reprises. Les écuries sont les deux caves en ciment avec un crépis gris. Les façades du premier étage sont en pierres avec un crépis blanc, les paries centrales en madriers ou en lattes de bois (S-O et N-O). Les pignons sont en lattes de bois. La toiture à deux pans est en éternit.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

17.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1095-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1095 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route des Rappes 26
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1601
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Année de constr.** 2009



*Coordonnées : 2'569'826 / 1'103'669*

**Description / Justification**

Villa de grande taille sise sur un soutènement de briques de ciment, trop proche des mazots de la rue des crottins et du tissu vernaculaire du village. Constuite dès 2009, la maison est toujours en chantier.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

17.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1098-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1098 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue des Ecottins 4
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1615
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Rénovation en 1993

*Coordonnées : 2'569'831 / 1'103'618*

**Description / Justification**

Maison avec un rez-de-chaussée et deux étages. Les façades revêtent un crépis de ciment ocre-rose avec les chaînons d'angle marqués en blanc (?). Les façades N-O et partiellement S-O sont couvertes de tavillons en bois. Deux balcons de bois se trouvent côté N-E. Toiture à deux pans en éternit. Stores des fenêtres du deuxième étage sur façade N-E sont inadéquats.

*Vue du Nord*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

17.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1099-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1099 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route des Rappes 32
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1625
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Période** XIXe siècle
**Modification(s)** Rénovation en 2005



*Coordonnées : 2'569'838 / 1'103'603*

**Description / Justification**

Petite maison collée à sa voisine, qui se trouve avec un même numéro de parcelle (1621). Entrée au niveau du sous-sol, peut-être afin d'accéder à un appartement qui se prolonge au numéro 2 de la Rue des Ecottins. Les murs sont de ciment avec un crépis rose, la toiture est à un pan, en Eternit. Il n'y pas de matérialité ancienne.

*Vue du Sud*

*façade Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 29.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

17.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1304-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1304 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Croix 8 |
| **Localité** | La Croix |
| **Parcelle n°** | 198 |
| **Folio n°** | 3 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Période** | XXe siècle / XIXe siècle |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1988 |

*Coordonnées : 2'570'450 / 1'104'008*

**Description / Justification**

Maison d'habitation de grande taille. Le rez-de-chaussée du Sud-Est est occupé par trois garages. L'habitat possède deux étages, un troisième au niveau du pignon. Le crépis des façades est jaune. La toiture est à deux pans, en Eternit. Un petit balcon se trouve sur la façade Sud-Ouest, un autre plus important, sur piles du côté Ouest.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1307-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1307 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Croix 3 |
| **Localité** | La Croix |
| **Parcelle n°** | 230 |
| **Folio n°** | 3 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Année de constr.** | 1981 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1996 |

*Coordonnées : 2'570'474 / 1'104'000*

**Description / Justification**

Maison de type villa individuelle de deux étages sur garage et cave. Les façades revêtent un crépis de ciment blanc, une portion non-centrée est en lattes de bois. Un balcon tournant au rez avec un grande véranda vitrée, côté S-E et un balcon au deuxième sur façade S-O. La toiture à deux pans est en tuiles.

*Vue du Nord-Ouest*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 20.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1308-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1308 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Immeuble locatif** |
| **Adresse** | Route de la Croix 5 |
| **Localité** | La Croix |
| **Parcelle n°** | 231 |
| **Folio n°** | 3 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Fonction initiale** | Immeuble résidentiel |
| **Fonction actuelle** | Immeuble résidentiel |
| **Année de constr.** | 1986 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2004 |

*Coordonnées : 2'570'451 / 1'103'990*

**Description / Justification**

Immeuble locatif de taille importante. Un étage de caves et de garages. L'élévation est de trois étages, le troisième avec des fenêtres circulaire ou en demi-cercle. Les façades sont constituées de plaques roses. Un balcon massif est au premier étage de la façade Sud-Est.

*Vue du Nord-Ouest*

*Façade Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1310-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1310 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Croix 17 |
| **Localité** | La Croix |
| **Parcelle n°** | 235 |
| **Folio n°** | 3 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2009 |

*Coordonnées : 2'570'416 / 1'103'964*

**Description / Justification**

Maison individuelle de ciment et de bois. Les façades centrales sont en bois le reste des façades en ciment, peut-être afin de rappeler une ancienne grange-écurie (?). La façade Sud-Est est en bois et un grand balcon y est adossé. La toiture est à deux pans, en tuile, le pan Sud-Est plus allongé.

*Vue de l'Est*

*Vue de l'Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 20.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1311-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1311 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Place centrale 11/12
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 186
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction initiale** Habitation
**Fonction actuelle** Habitation
**Modification(s)** Rénovation en 1986

*Coordonnées : 2'570'388 / 1'103'986*

**Description / Justification**

Maison individuelle avec deux numéros postaux, le 11 et 12. Sobre, elle possède deux étages, des encadrements de porte et de fenêtre en pierre (deux fenêtres on une allure gothique). les façades ont un crépis blanc-gris. La toiture deux pans est en Eternit.

*Façade Sud-Ouest*

*Façade Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1312-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1312 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Place centrale 10
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 185
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Modification(s)** Rénovation en 1986

*Coordonnées : 2'570'382 / 1'103'990*

**Description / Justification**

Petite maison contigüe sur trois côté aux maisons voisines. La façade Sud-Ouest a deux étages, un crépis ocre-rose revêt la façade. Un petit balcon est au centre. La toiture à deux pans est en Eternit. Le gouttereau sur le côté de la place, au Sud-Ouest.

*Façade Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1313-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1313 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Place centrale 9
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 248
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction actuelle** Habitation
**Année de constr.** 1968
**Modification(s)** Rénovation en 2003

*Coordonnées : 2'570'378 / 1'103'997*

**Description / Justification**

Maison individuelle de construction récente. Le rez comprend un garage et il y a un étage. Les façades revêtent un crépis de ciment, jaune. Un balcon est à l'angle Nord-Ouest. La toiture est à deux pans, en tuiles. Les fenêtres n'ont pas la typologie d'usage du site.

*Vue du Sud-Ouest*

*Vue du Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1314-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1314 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Place centrale 8
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 182
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Modification(s)** Modification en 2007

*Coordonnées : 2'570'382 / 1'104'012*

**Description / Justification**

Immeuble locatif de grande taille, composé comme deux maisons mitoyennes. Toutes les façades ont un crépis de ciment blanc, les cadres de store et de porte sont bleus. Cet immeuble se compose de deux corps, un presque carré à l'Ouest, l'autre la taille divisé par deux, avec deux façades collées à une ancienne grange-écurie.

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1315-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1315 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue des Mazots 1
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 184
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction initiale** Habitation
**Modification(s)** Rénovation en 2009

*Coordonnées : 2'570'390 / 1'103'996*

**Description / Justification**

Maison totalement reconstruite sur une maison datant du début du XXe siècle. Plus aucune matérialité d'origine. Trois des quatre façades sont collées à des maisons voisines. Le rez-de-chaussée est composée d'un garage, de l'entrée et d'un passage. L'étage avec un balcon a deux grande baies vitrée et le pignon vitrée. La toiture à deux pans est en Eternit. Le vire-vent possède une épaisseur double.

*Façade Sud-Est*

*2 façades au Nord-Ouest (en blanc)*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1316-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1316 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue des Mazots 3
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 183
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction actuelle** Habitation individuelle
**Année de constr.** 2012

*Coordonnées : 2'570'398 / 1'103'996*

**Description / Justification**

Maison individuelle récente de deux étages.La façade d'entrée, au Sud-Est est presque totalement vitrée. Le crépis de ciment des façades est blanc. La toiture à deux pans est en tuiles. Le vire-vent possède une double épaisseur.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1317-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1317 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue des Mazots 9
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 181
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction actuelle** Habitation individuelle
**Année de constr.** 1950
**Modification(s)** Rénovation en 1966

*Coordonnées : 2'570'404 / 1'104'006*

**Description / Justification**

Demi-maison avec des cadres de fenêtre en gros blocs de pierre (rez-de-chaussée) composée de deux étages et un étage supérieur, au-dessus de la toiture, avec un balcon de bois. Le pan de toiture est en Eternit.

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1318-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1318 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue des Mazots 7
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 180
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction initiale** Habitation individuelle

*Coordonnées : 2'570'396 / 1'104'009*

**Description / Justification**

Maison constituée de grosses pierres, avec un seul mur visible de la façade Sud-Ouest, refait, couvert d'un crépis blanc. La toiture est en ardoise. Façade d'entrée avec une fenêtre.
Le Registre des logements de la Confédération donne un même numéro de parcelle, 177, pour cette maison et celle au numéro 11 de la même rue des Mazots. Le cadastre de la commune de Martigny-Combe pas.

*fa4ade Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1319-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1319 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue des Mazots 11
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 177
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction actuelle** Habitation collective
**Modification(s)** Rénovation en 1984

*Coordonnées : 2'570'405 / 1'104'016*

**Description / Justification**

Demi-maison dont le faîte marque la séparation avec la voisine à la rue des Mazots 9. Même matérialité de murs épais, couverts de crépis ocre, sur trois étages. Un balcon à l'Est et un à l'Ouest. Corps du bâtiment au Nord, ajouté avec un terrasse. Un pan de toiture et un deuxième toit à deux pans.
Le Registre des logements de la Confédération donne un même numéro de parcelle, 177, pour cette maison et celle au numéro 5 de la même rue des Mazots. Le cadastre de la commune de Martigny-Combe pas.

*Façade Est*

*Vue du Nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1320-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1320 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Grange-écurie**
**Adresse** Rue des Mazots 5
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 179
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction initiale** Grange-écurie
**Période** XIXe siècle
**Modification(s)** Rénovation toiture

*Coordonnées : 2'570'391 / 1'104'010*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie avec deux écuries dont les murs sont refaits en ciment et une grange au-dessus constituée de lattes en bois pour la partie centrale et les angles sont en pierres jointoyées à la chaux. La charpente est rénovée ainsi que la toiture à deux pans.

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

20.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1321-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1321 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** rue des Mazots 13
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 172
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction actuelle** Habitation

*Coordonnées : 2'570'407 / 1'104'030*

**Description / Justification**

Maison individuelle avec un rez-de-chaussée de cave et de garage avec un crépis ocre-gris. L'habitat est d'un étage et un deuxième étage sous le pignon. Les façades ont un crépis blanc, un balcon est sur la façade Sud-Ouest. La toiture est à deux pans.

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

20.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1322-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1322 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route du Grand-Saint-Bernard 3/Rue des Mazots 26
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 189
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction actuelle** Immeuble résidentiel
**Année de constr.** 1956
**Modification(s)** Rénovation 1991




*Coordonnées : 2'570'439 / 1'104'074*

**Description / Justification**

Maison à deux appartement avec cave et garage en sous-sol. L'élévation est de trois étages. Les façades revêtent un crépis rose. La toiture à deux pans est en tuiles. Le vestibule d'entrée est en saillie, sa partie supérieure servant de balcon.

*Façade Nord-Est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

20.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1323-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1323 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Rue des Mazots 24
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 190
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Période** XIXe siècle
**Modification(s)** Rénovation en 1971

*Coordonnées : 2'570'439 / 1'104'069*

**Description / Justification**

Maison ancienne avec une cave voûtée. Le corps principal a deux étages, le crépis est gris. La toiture possède deux pans. Un corps secondaire et récent au nord-est se compose d'un rez-de-chaussée en garage et d'un étage habitable, avec deux balcons.

*Façade d'entrée au Nord-Ouest*

*Vue de l'Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

20.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1328-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1328 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** rue des Mazots 10
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 197
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Modification(s)** Rénovation en 1976

*Coordonnées : 2'570'416 / 1'104'023*

**Description / Justification**

Maison individuelle composée d'un rez-de-chaussée avec deux garages et l'entrée. L'élévation est d'un étage, deux au niveau des pignon. Un balcon tournant est présent au Sud et à l'Est. Le crépis des façade est rose. La toiture à deux pans est en Eternit.

*Façade Nord-Ouest*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

20.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1329-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1329 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet** **Poste et habitation**
**Adresse** Place centrale 6/7
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 187
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction actuelle** Immeuble résidentiel et commercial
**Année de constr.** 1961

*Coordonnées : 2'570'351 / 1'104'009*

**Description / Justification**

maison type villa avec un garage en sous-sol, un étage dédié à la poste et un autre étage d'habitation. Les crépis de ciment des murs est blanc, la toiture possède quatre pans couverts de tuiles. Un balcon court sur la façade Sud-Est. Ce type d'habitat est inapproprié au site.

*Façade Sud-Est*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

20.12.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1330-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1330 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Place centrale 5 |
| **Localité** | La Croix |
| **Parcelle n°** | 207 |
| **Folio n°** | 3 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1961 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1996 |

*Coordonnées : 2'570'344 / 1'103'980*

**Description / Justification**

Maison de type villa, de forme carrée, avec un étage de cave et garage et deux étages d'habitation. L'entrée est marquée par une importante marquise soutenue par deux colonnes, servant de plate-forme au balcon du premier étage. Les façades revêtent un crépis de ciment blanc, deux balcons sont au Sud-Ouest, la toiture est à quatre pans, couverte de tuiles.

*Façade Sud-Est*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

06.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1331-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1331 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Place centrale 3
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 207
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction actuelle** Habitation individuelle
**Modification(s)** Rénovation en 1996

*Coordonnées : 2'570'337 / 1'103'961*

**Description / Justification**

Maison rénovée, construite peut-être sur une ancienne bâtisse (les proportions sont gardées). Elle est constituée de deux corps reliés. La portion au Sud-Est possède un étage de garages et deux étages d'habitation, l'autre a deux étages d'habitation. Un petit balcon se situe en façade nord-Est. Le crépis de ciment est blanc-gris. Les deux toitures possèdent un vire-vent à double épaisseur.

*Vue du Nord-Ouest*

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

07.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1332-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1332 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Place centrale 2
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 210
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard

*Coordonnées : 2'570'355 / 1'103'955*

**Description / Justification**

Il s'agit d'une petite maison à un seul étage dont la façade sud-est jouxte la maison voisine . La taille des fenêtres de la façade Nord-Est a été agrandie (pas adéquat). La toiture est composée de deux pans, elle est couverte de tuiles.

*Façade Nord-Est*

*Façade Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

07.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1334-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1334 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Croix 25
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 240
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction actuelle** Habitation
**Modification(s)** Réaménagement début XXe et en 2000

*Coordonnées : 2'570'400 / 1'103'959*

**Description / Justification**

Bâtiment entièrement construit de grosses pierres jointoyées au ciment, avec des pignons en lattes de bois. La toiture est à deux pans en tuile. La façade sud-est est agrandie par une véranda de verre sur les deux étages, respectant la matérialité ancienne. Cette maison est attenante à une ancienne écurie (?)

*Vue du Nord-Est*

*vue du Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

07.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1335-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1335 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Croix 27
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 242
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Modification(s)** rénovation en 2001

*Coordonnées : 2'570'390 / 1'103'951*

**Description / Justification**

Bâtiment sans grand intérêt pour l'histoire de l'architecture, mais qui a le mérite de représenter parfaitement la structure urbanistique du village, à savoir une implantation au bord de la rue qui est la source de l'apport économique du village. Le faîte parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

*Vue du Nord*

*Façade Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

07.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1336-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1336 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Croix 29
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 244
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Année de constr.** 1993

*Coordonnées : 2'570'388 / 1'103'941*

**Description / Justification**

Bâtiment récent collé à la bâtisse voisine, de deux étages sur rue et trois étages au Sus-Est. Plus étroit dans sa partie basse, le premier étage est agrandi par un porte-à-faux au Nord-Est. Le crépis des façades est ocre clair. La toiture à un pan est en Eternit. La façade Sud-Est est composée de deux grandes baies aux étages et d'un balcon.

*Façade Nord-Ouest*

*Façade Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

07.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1338-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1338 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de la Croix 37 |
| **Localité** | La Croix |
| **Parcelle n°** | 250 |
| **Folio n°** | 3 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Année de constr.** | 1973 |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2018 |

*Coordonnées : 2'570'354 / 1'103'924*

**Description / Justification**

Maison individuelle de forme oblongue, composée d'un étage sur rue, de deux côté jardin. Les façades sont revêtues d'un crépis de ciment gris. La façade Nord-Ouest a six fenêtres avec des protections en fer forgé peint en rouge, une autre fenêtre est circulaire. Deux toitures à deux pans couvrent cette bâtisse. Le vire-vent a une double épaisseur.

*Vue de l'Ouest*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

08.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1350-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1350 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route du Grand-Saint-Bernard 15
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 221
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard

*Coordonnées : 2'570'315 / 1'103'946*

**Description / Justification**

Maison de type villa composée de trois étages, jouxtant la maison voisine. Elle se compose d'un garage en sous-sol et de deux étages. Les façades possèdent un crépis gris marquant le socle, aux étages le crépis est blanc. Une terrasse prend place à l'étage, à l'angle Nord-Ouest. Un balcon est au deuxième étage sur façade Sud-Ouest. la toiture est composée de deux pans et un troisième pan la partie au Nord-Ouest.

*Vue du Sud-Ouest*

*Façade Nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 17.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

27.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1351-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1351 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route du Grand-Saint-Bernard 19 |
| **Localité** | La Croix |
| **Lieu-dit** | La Croix |
| **Parcelle n°** | 222 |
| **Folio n°** | 3 |
| **Zone(s)** | Zone village A - La Croix / Le Broccard |
| **Année de constr.** | 2003 |

*Coordonnées : 2'570'297 / 1'103'944*

**Description / Justification**

Maison d'habitation individuelle avec rez-de-chaussée utilisé comme garage et cave. L'élévation est de deux étages, un balcon se situe au Nord-Est. Le socle est marqué d'un crépis brun, l'élévation a un crépis ocre. La toiture est à deux pans, et un pan couvre la portion Sud-Est de la maison.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 16.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

27.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1353-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1353 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet**
**Adresse** Route du Grand-Saint-Bernard 13
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 214
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction initiale** Cave
**Fonction actuelle** Dépôt



*Coordonnées : 2'570'312 / 1'103'963*

**Description / Justification**

Bâtiment carré à un étage servant de cave ou de lieu de vente de vin (sur parcelle 214) sans intérêt architectural. Ce bâtiment jouxte au Sud-est une écurie servant de dépôt (parcelle 215), transformée à plusieurs reprises, sans intérêt architectural.

*vue du Nord-Est (parcelle 214)*

*Vue du Sud-Est (parcelle 215)*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 20.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1355-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1355 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Vidondée 6
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 226
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction initiale** Habitation individuelle
**Fonction actuelle** Habitation individuelle
**Modification(s)** Rénovation en 1971



*Coordonnées : 2'570'314 / 1'103'927*

**Description / Justification**

Maison individuelle ancienne (vers 1900 ?) rénovée dont la matérialité d'origine n'est plus visible. Elle est composée d'une cave et de deux étages d'habitation. Les façades revêtent une crépis de ciment gris pour le socle, blanc pour l'élévation. L'accès au Nord-est comprend un escalier et un vestibule de bois. La toiture est à deux pans.

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1356-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1356 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Vidondée 8
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 227
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Année de constr.** 1993



*Coordonnées : 2'570'300 / 1'103'925*

**Description / Justification**

Maison individuelle vraisemblablement construite sur une ancienne grange-écurie, en raison de deux portes de pierres massives (anciennes écuries?) (? bien que les informations de la carte des logements de la Confédération indique seulement une date de construction de 1993). Elle se compose d'un garage et caves et sous-sol et il y a deux étages d'habitation. Toutes les façades ont un crépis de ciment bleuté (peu adéquat). Un balcon est situé au premier étage au Nord-Ouest, un autre existe au deuxième étage sur la façade Sud-Ouest. La toiture est à deux pans en Eternit.

*Vue du Nord*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1357-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1357 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de la Croix 48
**Localité** La Croix
**Parcelle n°** 301
**Folio n°** 3
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard
**Fonction actuelle** Immeuble résidentiel

*Coordonnées : 2'570'285 / 1'103'815*

**Description / Justification**

Bâtiment sans grand intérêt pour l'histoire de l'architecture, mais qui a le mérite de représenter parfaitement la structure urbanistique du village, à savoir une implantation au bord de la rue qui est la source de l'apport économique du village. Le faîte parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

*Vue du Nord-est*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 17.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1400-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1400 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Villa** |
| **Adresse** | La Crette 2 |
| **Localité** | Le Perrey |
| **Lieu-dit** | Le Perrey du bas /Bérenger |
| **Parcelle n°** | 7177 |
| **Folio n°** | 29 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Année de constr.** | vers 1971 |



*Coordonnées : 2'570'012 / 1'104'105*

**Description / Justification**

maison individuelle de type villa, avec un demi-pignon de bois, toiture en Eternit.

*Vue hu sud-est*

*vue du sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

15.08.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1412-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1412 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | La Crette 31 |
| **Localité** | Le Perrey |
| **Lieu-dit** | Le Perrey du bas |
| **Parcelle n°** | 7258 |
| **Folio n°** | 29 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation en 2011 |

*Coordonnées : 2'570'004 / 1'104'024*

**Description / Justification**

Habitation transformée en 2011 sur l'emplacement d'un mazot datant du milieu du XIXe siècle. La matérialité n'a plus rien d'origine, si ce n'est peut-être, les pierres non jointoyées qui forment la base de la terrasse sise au nord-ouest, étal lauze couvrant le toit, qui possède un pan en croupe au sud-est (?), totalement inadéquat pour ce site.

*Façade nord-est*

*Façade sud-est avec toit en croupe*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 21.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

19.08.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1420-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1420 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | La Crette 25 |
| **Localité** | Le Perrey |
| **Lieu-dit** | Le Perrey du bas |
| **Parcelle n°** | 7276 |
| **Folio n°** | 29 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Grange |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation actuellement 2019 |

*Coordonnées : 2'569'960 / 1'104'045*

**Description / Justification**

Bâtiment sans grand intérêt pour l'histoire de l'architecture, dont on vient juste de commencer la rénovation. Le socle est en maçonnerie de pierres jointoyées à la chaux, et au ciment. Les élévations sud-est, sud-ouest et nord-est sont faites de planches en bois. L'élévation nord-ouest est en madriers. La toiture est à un seul pan, dirigé vers le sud-ouest. La cave totalement enterrée est au sud-ouest.

*Vue du sud-est*

*Façade nord-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

23.08.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1432-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1432 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | Le Perrey 43- 44 |
| **Localité** | Le Perrey |
| **Lieu-dit** | Le Perrey du milieu |
| **Parcelle n°** | 7295 |
| **Folio n°** | 29 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1952 |

*Coordonnées : 2'569'955 / 1'103'959*

**Description / Justification**

Mazot construit au XIXe siècle totalement transformé en 1952, il s'agit actuellement d'une maison sur trois étages. Les façades revêtent un crépis gris en ciment, les baies de fenêtres débordent. Un escalier extérieur en métal avec main-courante en métal amène au premier étage, côté sud-ouest. La toiture est en ardoise, à deux pans, le faîte orienté au nord-est. L'entrée est sur la façade sud-est, dans la partie basse de la maison. Sur le côté nord-est se trouvent deux caves, semi-enterrées. Au-dessus des caves, s'élèvent trois étages; le premier avec un crépis au ciment et les deux autres avec un revêtement de planches. Ce même revêtement de planches existe sur les façades sud-est et nord-ouest.

*façade sud-ouest*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 20.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.08.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1434-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1434 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | Le Perrey 45 |
| **Localité** | Le Perrey |
| **Lieu-dit** | Le Perrey du milieu |
| **Parcelle n°** | 7296 |
| **Folio n°** | 29 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'569'950 / 1'103'967*

**Description / Justification**

Mazot (sans cave à vérifier) aux façades crépies de ciment, la base est peinte en plus foncé. La toiture est couverte de tuile. Une grande treille au sud-ouest et au nord-ouest est métallique.

*Vue du sud-est*

*Façade sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.08.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1436-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1436 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | Le Perrey 48 |
| **Localité** | Le Perrey |
| **Lieu-dit** | Le Perrey du milieu |
| **Parcelle n°** | 8070,8071 |
| **Folio n°** | 31 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation 1957 |

*Coordonnées : 2'569'989 / 1'103'947*

**Description / Justification**

Mazot avec une maçonnerie de pierres refaite au ciment. L'élévation est constituée de lames en bois. La façade nord-est, avec un mur crépis au ciment, peint en blanc (date notée de 1957). Un store-auvent est sur ce mur et les larmiers de fenêtre débordent. La toiture à deux pans en ardoise possède un vire-vent de double épaisseur. Il y a une lucarne  borgne (?) sur le pan sud-est.

*Taçade nord-est*

*Toiture au sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 09.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.08.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1473-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1473 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | Le Perrey 81 |
| **Localité** | Le Perrey |
| **Lieu-dit** | Le Perrey du haut |
| **Parcelle n°** | 7838 |
| **Folio n°** | 31 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation 1996 |

*Coordonnées : 2'569'840 / 1'103'959*

**Description / Justification**

Mazot ancien rénové en 1996, avec une maçonnerie de pierres jointoyées à la chaux et au ciment. La plate forme du rez-de-chaussée a été refaite en ciment, elle déborde sur le mur de pierres. L'élévation est de madriers et de planches. La façade sud-ouest comprend une porte et une baie vitrée. La cave est au sud-est. La toiture à deux pans est en ardoise.

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

03.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1474-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1474 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | Le Perrey 80 |
| **Localité** | Le Perrey |
| **Lieu-dit** | Le Perrey du haut |
| **Parcelle n°** | 7830 |
| **Folio n°** | 31 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction actuelle** | Dépôt |

*Coordonnées : 2'569'842 / 1'103'966*

**Description / Justification**

Pas de date ni de parcelle pour ce mazot (pas de fiche de la confédération ?) Mazot ancien au niveau de la maçonnerie de pierres jointoyées à la chaux, au sud-est. Encadrement de la porte de la cave en ciment et la porte est métallique. Les façades sud-est et nord-est sont en lattes de bois. La portion de la porte d'entrée crépis au ciment. Le toit est à deux pans, un pan en ardoise, l'autre en Eternit. Ce mazot semble servir de dépôt. Au sud-ouest de ce mazot se trouve un petit construction de type mazot servant de dépôt également.

*Façade nord-est, entrée*

*Façade sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1478-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1478 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | Le Perrey 74 |
| **Localité** | Le Perrey |
| **Lieu-dit** | Le Perrey du haut |
| **Parcelle n°** | 7112 |
| **Folio n°** | 29 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation 2002 |

*Coordonnées : 2'569'851 / 1'103'998*

**Description / Justification**

Mazot récent de la taille de deux mazots, voire de trois mazots en raison d'une terrasse couverte d'un toit en ardoise. La portion la plus au sud-est du mazot possède un soubassement de pierres jointoyées au ciment, les élévations sont faites de lattes (posées verticalement) ou de murs en ciment. Les toitures sont en ardoise. Au nord-est de cette bâtisse se trouvent deux terrasses, étagées sur des soubassements de pierres sèches (?)

*Façade sud-ouest*

*Façade sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

04.09.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1492-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1492 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Le Perrey 34 |
| **Localité** | Le Perrey |
| **Parcelle n°** | 7302 |
| **Folio n°** | 29 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Grange |
| **Fonction actuelle** | Grange |

*Coordonnées : 2'569'934 / 1'103'950*

**Description / Justification**

Grange déjà présente en 1947 qui ne présente pas un grand intérêt pour l'histoire de l'architecture. Au niveau urbanistique, le bâtiment ne s'intègre pas très bien en raison de l'orientation de son faîte à l'opposé des bâtiments voisin, ainsi qu'en raison de son implantation entre deux ranger de bâtiments.

*Façade sud, 2023*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1502-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1502 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Habitation** |
| **Adresse** | Les Guières 10 |
| **Localité** | Plan-Cerisier |
| **Lieu-dit** | Les Guières |
| **Parcelle n°** | 7317 |
| **Folio n°** | 30 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |



*Coordonnées : 2'570'149 / 1'104'333*

**Description / Justification**

Position avancée dans les vignes,balcon tournant, maçonnerie en plots. En dissonance avec le tissu bâti et son architecture vernaculaire.

*Vue du Nord-ouest*

*Vue du sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

03.07.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1512-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1512 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Pavillon** |
| **Adresse** | Les Guières 44 |
| **Localité** | Plan-Cerisier |
| **Lieu-dit** | Les Guières |
| **Parcelle n°** | 7318 |
| **Folio n°** | 30 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Pergola, pavillon de jardin, tonelle, gloriette |
| **Modification(s)** | rénovation 1980 |

*Coordonnées : 2'570'178 / 1'104'303*

**Description / Justification**

Ancien mazot transformé en pavillon en bois, recouvert de planches. Cloison de bois lourde et terrasse en plaque de béton au sud-est de la batisse..

*Façade sud-est*

*Façade nord-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 20.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

05.07.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1525-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1525 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Les Guières 88 |
| **Localité** | Plan-Cerisier |
| **Lieu-dit** | Les Guières |
| **Parcelle n°** | 6863 |
| **Folio n°** | 28 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'570'200 / 1'104'393*

**Description / Justification**

Bâtisse nouvelle en béton, environ quatre fois la taille d'un mazot, balcon en béton, débord du toit trop grand, vire-vent de métal à double épaisseur, rebord continu de fenêtre, porte inadaptée, volets trop foncés, une vitre oblongue au nord-est inadéquate.

*Façade sud-est*

*Façade nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 20.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

08.07.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1526-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1526 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Les Guières 90 |
| **Localité** | Plan-Cerisier |
| **Lieu-dit** | Les Guières |
| **Parcelle n°** | 6857 |
| **Folio n°** | 28 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'570'215 / 1'104'391*

**Description / Justification**

Maison d'habitation trois fois plus grande qu'un mazot, aux façades couvertes d'un crépis gris-violet totalement inadapté. La façade sud-est possède une surélévation importante.

*Façade nord-est*

*Façade sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 20.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

08.07.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1527-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1527 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | Les Guières 92 |
| **Localité** | Plan-Cerisier |
| **Lieu-dit** | Les Guières |
| **Parcelle n°** | 6856 |
| **Folio n°** | 28 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | 1971-1980 |

*Coordonnées : 2'570'210 / 1'104'404*

**Description / Justification**

Mazot ancien  transformé en habitation, avec un balcon surélevé tournant au sud et à l'ouest, débord important de la toiture, toiture d'éternit, vire-vent à double épaisseur.

*Façade sud-est*

*Façades sud-ouest et sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

08.07.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1528-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1528 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Tourisme - Hôtellerie
**Objet** **Restaurant Plan-Cerisier**
**Adresse** Les Guières 15
**Localité** Plan-Cerisier
**Lieu-dit** Le Liapey
**Parcelle n°** 6780
**Folio n°** 28
**Zone(s)** -
**Fonction actuelle** Restaurant
**Année de constr.** vers 1950
**Modification(s)** 1981-1985

*Coordonnées : 2'570'165 / 1'104'413*

**Description / Justification**

Restaurant et habitation, vraisemblablement sur l'emplacement d'un ancien mazot. Grande bâtisse de quatre étages avec grande terrasse au-dessus d'un garage et d'un mur de soutènement important.

*Façade sud-est avec garage et terrasse*

*Façade sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 20.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

08.07.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1532-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1532 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet** **Mazot**
**Adresse** Les Guières 76
**Localité** Plan-Cerisier
**Lieu-dit** Les Guières
**Parcelle n°** 6869
**Folio n°** 28
**Zone(s)** Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
**Modification(s)** 1990-1995

*Coordonnées : 2'570'190 / 1'104'372*

**Description / Justification**

Habitation de type mixte, mazot et grange en raison de l'importante utilisation du bois, toiture à deux pans en lauze, dont le faîte est parallèle aux courbes de niveau. La façade sud-est possède une maçonnerie en pierres avec un jointoyage saillant gris en ciment. Le plaquage en cuivre du vire vent et de la tête de la faitière est inadéquat.

*Façade sud-est*

*Façade nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 23.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

08.07.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1566-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1566 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | Plan-Cerisier 70 |
| **Localité** | Plan-Cerisier |
| **Lieu-dit** | Plan-Cerisier |
| **Parcelle n°** | 7465 |
| **Folio n°** | 30 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation 1996 |



*Coordonnées : 2'570'138 / 1'104'192*

**Description / Justification**

Habitation de grande taille composée vraisemblablement de deux mazots (ou trois) contigus. Le socle, en maçonnerie de pierres anciennes comprenant deux caves au nord-ouest est totalement enterré. Les façades sont couvertes soit d'un crépis granuleux en ciment (autour des ouvertures de fenêtres), ou de crépi à la chaux, gris-ocre. La toiture de lauzes (nord-ouest), d'ardoise et de lause (sud-est) forme deux pans, le faîte est axé au nord-est. Au sud-ouest, se trouve une fenêtre à croisillons authentiques.

*Façade ouest*

*Façade sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

24.07.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1567-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1567 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | Plan-Cerisier 72 |
| **Localité** | Plan-Cerisier |
| **Lieu-dit** | Plan-Cerisier |
| **Parcelle n°** | 7464 |
| **Folio n°** | 30 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation 1961-1970 |



*Coordonnées : 2'570'143 / 1'104'201*

**Description / Justification**

Mazot adjacent à son voisin, côté sud-ouest. Seule la base de la maçonnerie de la cave enterrée au nord-ouest paraît fait de pierres anciennes. Le dessus ce cette maçonnerie et l'élévation se compose de grosses pierres jointoyées au ciment. Le toit à deux pans est en ardoise et le faîte est axé au nord-est. Une terrasse au sol en ciment se situe au sud, protégée par une treille aux éléments de rondins, un peu gros, et une autre terrasse, petite, est située à l'étage au sud-est. L'escalier d'accès, une bille de bois aux marches taillées n'est pas en phase avec le vignoble. L'ensemble pergola, escalier et terrasse n'est pas adéquat.

*Façade nord-ouest avec cave*

*Facade sud-est, terrasse ciment et treille*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

24.07.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1571-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1571 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | Plan-Cerisier 50 |
| **Localité** | Plan-Cerisier |
| **Lieu-dit** | Plan-Cerisier |
| **Parcelle n°** | 7469 |
| **Folio n°** | 30 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation 2018 |



*Coordonnées : 2'570'123 / 1'104'187*

**Description / Justification**

Cette habitation formait autrefois deux bâtisses, avec les numéros postaux de Plan-Cerisier 50 et 52. Actuellement, il s'agit d'une seule bâtisse avec le numéro postal 50.
Il s'agit d'un habitat qui initialement formait deux mazots construits. Le socle du nord-est où se trouvent les caves forme un étage au crépis lisse gris en ciment. Le premier étage d'habitation revêt un crépis granuleux de ciment peint blanc. Il y a un balcon au sud-est, la plate-forme est de béton et la balustrade en bois. Cette façade comprend également large store-avant et le deuxième étage a un pignon en bois. Les fenêtres ont toutes un larmier débordant. La  toiture est à deux pans, sur chacun des corps, avec un léger décalage. Couvert de pierre, le faîte est orienté au sud-est.

*Façade nord-est*

*Façade sud-est avec balcon et store-auvent*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 23.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

24.07.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1607-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1607 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | Plan-Cerisier 1 |
| **Localité** | Le Perrey |
| **Lieu-dit** | Crettex |
| **Parcelle n°** | 7712 |
| **Folio n°** | 30 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation 1971-1980 |



*Coordonnées : 2'570'130 / 1'104'079*

**Description / Justification**

Il s'agit d'un ancien mazot totalement transformé en 1971. La bâtisse, qui ne possède pas de cave, a trois étages. Un socle est marqué, plus large, au nord-ouest. Les façades revêtent un crépis gris granuleux en ciment. la toiture à deux pans est en ardoise, le faîte axé au nord-est.

*Vue du nord-est*

*Vue du sud-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 27.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

05.08.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1612-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1612 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Mazot** |
| **Adresse** | Plan-Cerisier 39 |
| **Localité** | Le Perrey |
| **Lieu-dit** | Crettex |
| **Parcelle n°** | 7627 |
| **Folio n°** | 30 |
| **Zone(s)** | Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Mazot |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | rénovation 1991-1995 |

*Coordonnées : 2'570'058 / 1'104'138*

**Description / Justification**

Mazot contigu à trois autres mazots. On ne peut percevoir que l'entrée au sud-ouest du mazot et la façade nord-est, qui possède deux portes de cave. Des briques de ciment sont visibles entre le linteau des portes et la toiture qui les couvre. L'étage est composé à moitié d'une terrasse, l'autre moitié par l'habitat. La façade est couverte d'un crépis de ciment. La toiture à deux pans est en ardoise et en lauze, le faîte orienté au sud-est.

*Façade nord-est*

*Entrée au sud-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 27.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

15.08.2019 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1620-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1620 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Education - Instruction
**Objet** **Ancienne école**
**Adresse** Route des Rappes 59
**Localité** Les Rappes
**Parcelle n°** 1693
**Folio n°** 12
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Ecole primaire



*Coordonnées : 2'569'830 / 1'103'570*

**Historique**

Ancienne école désaffectée. Le bâtiment a été rénové en 2007 par Pierre-Noël Rouiller. Le bâtiment n'a plus d'intérêt pour l'histoire de l'architecture ni pour l'urbanisme du village.

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

26.11.2019 - Noémie Carraux

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1804-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1804 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **No ID** | 921058 |
| **Adresse** | Route du Sommet des Vignes 13 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Les Lentillères |
| **Parcelle n°** | 3650 |
| **Folio n°** | 24 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |



*Coordonnées : 2'570'518 / 1'105'533*

**Description / Justification**

Maison individuelle de trois étages, de proportion plus importante que le tissu local. Les encadrements de porte et de fenêtre sont en bois. La toiture à deux pans est en éternit. Un balcon de bois court sur tout le premier étage de la façade Sud-Est. Une véranda au Nord-est ajoute une volumétrie inadaptée. Un rehaussement partiel de murs et toiture sur le pan Nord-Est est regrettable.

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1805-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1805 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **No ID** | 921060 |
| **Adresse** | Route du Sommet des Vignes 15 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Les Lentillères |
| **Parcelle n°** | 3660 |
| **Folio n°** | 24 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction actuelle** | Habitation |

*Coordonnées : 2'570'499 / 1'105'515*

**Description / Justification**

Cette maison de taille importante semble construite sur un rez-de-chaussée dont au moins une partie au N-E constituait une écurie en raison de sa taille et de la fenêtre jouxtant la porte. Les murs sont faits de gros blocs de granit (1947) enduits de ciment. Le 1er étage est en brique avec un crépis (gris et blanc), le deuxième est en madriers pour la façade S-E et la demie-façade S-O. La toiture de tuiles est à deux pans, le pignon orienté en direction de la pente, au Sud-Est.
Véranda au N-O et agrandissement au N-O sont peu heureux.

*Vue du Nord-Ouest*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1806-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1806 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **No ID** | 921081 |
| **Adresse** | route du Sommet des Vignes 19 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Sommet des Vignes |
| **Parcelle n°** | 3712 |
| **Folio n°** | 25 |
| **Zone(s)** | Zone village B |

*Coordonnées : 2'570'397 / 1'105'458*

**Description / Justification**

Maison d'habitation individuelle de facture récente (1982) construite sur une forte pente. Elle est constituée de deux étages en briques, recouvert d'un crépis ocre. Le troisième étage est fait de madriers. la toiture est à deux pans avec un faîte orienté dans la pente, au Sud-Est. La toiture est en Eternit. Deux balcons de bois sont en façade S.-E. Les proportions de la maison sont adéquates par rapport aux maisons anciennes.

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1807-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1807 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **No ID** | 921080 |
| **Adresse** | Route du Sommet des Vignes 17 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Sommet des Vignes |
| **Parcelle n°** | 3670 |
| **Folio n°** | 24 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'570'404 / 1'105'467*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie au Rez-de-chaussée partiellement refait, avec de grosses pierres jointoyées au ciment. le cadre de la porte est en granit. L'élévation est de deux étages, des planches de bois recouvrent des madriers. Un balcon existe au premier étage. Le faîte est axé dans la peinte, au Sud-Est. La toiture à deux pans est en tuile. La façade Nord-Est est en planches de bois. Les proportions de cette bâtisse sont en adéquation avec le tissu originel.

*Façade Sud-Est*

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1808-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1808 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **No ID** | 190317328 |
| **Adresse** | Rue du Village 2 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Sommet des Vignes |
| **Parcelle n°** | 3670 |
| **Folio n°** | 24 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'570'412 / 1'105'464*

**Description / Justification**

Maison d'habitation composée de deux caves semi-enterrées et de deux étages. Pour les caves, le bâti est fait de grosses pierres jointoyées au ciment. Les deux étages d'élévation sont recouverts d'un crépis de couleur ocre. les cadres de portes et de fenêtres sont en bois. Les deux étages sont percés de deux fenêtres en façade Sud-Est. La toiture possède deux pans couverts de tuiles. Le faîte est axé en direction du Sud-Est, vers la pente. Les proportions sont légèrement plus grandes qu'une double grange-écurie, sans pour autant être en disharmonie.

*Vue de l'Est*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1809-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1809 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **No ID** | 921082 |
| **Adresse** | Rue du Village 4 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Sommet des Vignes |
| **Parcelle n°** | 3715 |
| **Folio n°** | 25 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'570'408 / 1'105'437*

**Description / Justification**

Maison individuelle ayant la proportion d'une double grange-écurie (une seule grange-écurie originelle?) avec un rez-de-chaussée en pierres jointoyées, couvertes d'un crépis blanc. Les éléments de mur au Nord-Est et au Sud-Ouest ont été recouverts (doublés) de ciment donnant un aspect massif. Un étage d'élévation pour la façade Sud-Est, un deuxième étage réduit existe sous le pignon. La patrie centrale des façades est en lattes de bois, les chaînes d'angle en pierre. Le faîte de la toiture est axé sur la courbe de niveau, Sud-Ouest /Nord-Est. Les deux pans sont couverts d'Eternit. La terrasse du Nord-Est est très massive (cimentée). Un balcon de bois se situe au Nord-Est. Le vire-vent est trop épais, il alourdit le bâtiment.

*Vue de l'Est*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1812-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1812 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **No ID** | 190256768 |
| **Adresse** | Rue du Village 6 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Sommet des Vignes |
| **Parcelle n°** | 3776 |
| **Folio n°** | 25 |
| **Zone(s)** | Zone village B |

*Coordonnées : 2'570'400 / 1'105'434*

**Description / Justification**

Les fiches 1812 et 1813 concernent deux bâtisses contiguës sises à un seul numéro, soit la Rue du Village 6, à Ravoire, au lieu-dit Le Sommet des Vignes. Comme elles sont de deux factures distinctes et sur deux parcelles différentes: voir les fiches respectives aux parcelles.
La maison en parcelle 3776 possède un rez-de-chaussée en pierres avec un revêtement de ciment. L'élévation de deux étages est faite de madriers récents/faux-madriers. Le pan de la toiture est en Eternit. Le vire-vent est large et il alourdit l'ensemble. Une annexe forme l'entrée à l'Ouest du bâtiment.

*Vue de la façade Sud-Est*

*Façade Sud-Ouest avec annexe*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 28.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1813-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1813 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **No ID** | 921083 |
| **Adresse** | Rue du Village 6 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Le Sommet des Vignes |
| **Parcelle n°** | 3714 |
| **Folio n°** | 25 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation |
| **Modification(s)** | vers 1980 |

*Coordonnées : 2'570'402 / 1'105'440*

**Description / Justification**

Les fiches 1812 et 1813 concernent deux bâtisses contiguës sises à un seul numéro, soit la Rue du Village 6, à Ravoire, au lieu-dit Le Sommet des Vignes. Comme elles sont de deux factures distinctes et sur deux parcelles différentes: voir les fiches respectives aux parcelles.
Le rez-de-chaussée à la dimension d'une ancienne écurie, le mur a été refait de grosses pierres jointoyées au ciment. L'étage possède un balcon avec une treille en bois. le pan de la toiture est en éternit. La façade Nord-Est est couverte de planches.

*Façade Sud-Est*

*Entrée en façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1814-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1814 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Rue du Village 6 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Le Sommet des Vignes |
| **Parcelle n°** | 3776 |
| **Folio n°** | 25 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Grange-écurie |

*Coordonnées : 2'570'383 / 1'105'427*

**Description / Justification**

Grange-écurie avec treille de séchage en façade Sud-Est (et poulailler au rez). La matérialité est bien présente. Les murs de l'écurie sont composées de gros bloques de granit jointoyées à la chaux et au ciment (partie supérieure, les pierres sont petites). La partie supérieure de la grange est construite en planche de bois, tout comme la galerie et la treille est composée de fines branches de bois. La toiture à deux pans est couverte de tuiles. Le faîte est axé en direction de la pente, comme la majorité des bâtiments de ce hameau.Les proportions et la matérialité confère à cette bâtisse la note 4+.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Nord-est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1815-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1815 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **No ID** | 921084 |
| **Adresse** | Rue du Village 8 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Le Sommet des Vignes |
| **Parcelle n°** | 3775 |
| **Folio n°** | 25 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'570'402 / 1'105'424*

**Description / Justification**

Maison individuelle datant du milieu du XXe siècle construite en pierres. Le Rez-de-chaussée qui comprend un garage et une cave est constitué d'un mur élargi, couvert d'un crépi blanc. Le premier étage possède des chaînons d'angle marqués par de gros blocs rectangulaires de granit grossiers. Les cadres de porte et de fenêtre sont en granit /années 1930-50). Le deuxième étage est composé de planches de bois. La toiture à deux pans est couverte de tuiles, le pignon est dirigé au Sud-Est, en direction de la pente. Deux balcons de bois sont en façade Sud-Est. Les chaînes d'angle ne sont pas caractéristiques du lieu.

*Vue de l'Est*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 24.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1816-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1816 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **No ID** | 921070 |
| **Adresse** | Rue du Village 13 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Le Sommet des Vignes |
| **Parcelle n°** | 3774 |
| **Folio n°** | 25 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'570'418 / 1'105'423*

**Description / Justification**

Maison individuelle composée d'un Rez-de-chaussée et de deux étages, sise dans la pente. La construction est entièrement recouverte d'un crépis gris en ciment. Deux caves en partie basse. Un étage d'habitation ajouré par plusieurs fenêtres et deux porte-fenêtres en façade Sud-Est, au niveau d'un balcon de bois. Le deuxième étage possède deux petites fenêtres au niveau du pignon. La toiture a deux pans est couverte de tuiles. L'axe faîtière est dirigé vers la vallée, au Sud-Est.

*Vue de l'Est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1817-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1817 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **No ID** | 921085 |
| **Adresse** | Rue du Village 10 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Le Sommet des Vignes |
| **Parcelle n°** | 3778 |
| **Folio n°** | 25 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Modification(s)** | 1945 |

*Coordonnées : 2'570'391 / 1'105'405*

**Description / Justification**

Maison individuelle construite peut-être sur l'emplacement d'une double grange-écurie (date de la carte des logements de la Confédération: 1906). Transformée en 1945 (selon l'inscription sur le pignon de la façade Sud-Est) en habitation de trois étages. Les murs sont couverts d'un crépis blanc ocre. Le Rez-de-chaussée (ayant eu fonction de magasin d'alimentation) est précédé d'un vestibule de bois massif et peu heureux. Le premier étage possède un balcon de bois. Le troisième étage a été rajoutée avec de petites fenêtres en façades Nord-Est et Sud-Ouest. La toiture a deux pans, elle est couverte de tuiles et le vire-vent a une double épaisseur. Cette bâtisse est agrandie au Nord-Ouest d'un corps de bâtiment s'étirant parallèlement aux courbes de niveau; certes peu visible, cet arrière-corps rend l'ensemble trop massif.

*vue du Sud*

*Vue de l'Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 28.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1819-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1819 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **No ID** | 921086 |
| **Adresse** | Rue du Village 14 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Le Sommet des Vignes |
| **Parcelle n°** | 3830 |
| **Folio n°** | 25 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |

*Coordonnées : 2'570'387 / 1'105'385*

**Description / Justification**

Maison récente possédant un corps (sur rue)  de deux étages. un rez-de-chaussée couvert d'un crépi blanc et un étage avec un balcon de bois et une façade constituée de madriers, couvert d'un toit à deux pans. Au Nord-ouest un corps du bâtiment s'élève sur trois étages, il possède de nombreux vitrage et la toiture à deux pans revêt un vire-vent à double épaisseur. Les proportions de cette maison sont trop importantes.

*Vue de l'Est*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1821-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1821 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chemin des Rives 20 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Sommet des vignes |
| **Parcelle n°** | 3833 |
| **Folio n°** | 25 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |

*Coordonnées : 2'570'367 / 1'105'379*

**Description / Justification**

Plusieurs logements dans différents corps de maison contigus. Plusieurs façades sont dirigées vers le Sud-Est; celle qui est située le plus au Sud-Est a un rez-de-chaussée en pierres de placage (faux moellons), l'étage en madriers anciens, le pignon en madriers récents et deux pans de toit en Eternit. Deux autres façades sont formées de moellons jointoyées pour le rez, le 1er étage de madriers avec balcon de bois et pignon sous un toit à deux pans en Eternit. La façade la plus à l'Ouest a deux étage en lattes de bois, un balcon de bois existe au premier étage. Le gouttereau est situé sur la façade principale. Les moellons visibles sont inadéquats en ce lieu. La taille des corps de maison est disproportionnée.

*Vue de deux façades au Sud-Est*

*Vue de la troisième façade Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 03.04.2022

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1826-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1826 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** chemin des Rives 14
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Sommet des vignes
**Parcelle n°** 3783
**Folio n°** 25
**Zone(s)** Zone village B

*Coordonnées : 2'570'427 / 1'105'392*

**Description / Justification**

Bâtiment datant des années 1970 constitué d'un rez-de-chaussée en ciment et d'un étage en lattes de bois. En façade Sud-Est se trouve un grand balcon sur piles de bois. La toiture est à deux pans en Eternit.

*Vue de l'Est*

*Vue de l'Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1827-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1827 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chemin des Rives 12 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Sommet des vignes |
| **Parcelle n°** | 3780,3781,3782 |
| **Folio n°** | 25 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'570'425 / 1'105'407*

**Description / Justification**

maison individuelle des années 1920-1940 construite en ciment. Les encadrements de fenêtres et de portes sont en granit. En façade Sud-Est, un balcon de bois sur piles prend part au premier étage et une petite fenêtre existe au niveau du pignon. La toiture à deux pans est couverte de tuiles.

*Vue de l'Est*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1832-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1832 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | chemin des Rives 8 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Sommet des Vignes |
| **Parcelle n°** | 3721 |
| **Folio n°** | 25 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Zone(s) superposée(s)** | Site construit d'importance locale - Périmètre A |

*Coordonnées : 2'570'464 / 1'105'434*

**Description / Justification**

Maison individuelle récente aux proportions trop importantes. Grande terrasse massive. Véranda au Sud-ouest de taille importante, taille des fenêtres trop grandes, balcon avec barrière vitrée.

*Vue du Nord-est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1834-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1834 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** route du Sommet des Vignes 5
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Les Lentillères
**Parcelle n°** 3663
**Folio n°** 24
**Zone(s)** Zone village B

*Coordonnées : 2'570'513 / 1'105'487*

**Description / Justification**

Maison d'habitation de deux étages en partie S-O, de trois étages au N-E. Le rez-de-chaussée est en partie de pierres jointoyées (pas dans le style vernaculaire) et ciment. L'étage est en lattes de bois et en madriers (anciens) au S-O. et au N-E (sur deux étages). La toiture est à deux pans, côté gouttereau aligné sur la pente direction S-O, N-E. Balcon trop important en façade S-E. Les vire-vent sont de double épaisseur, ils alourdissent la toiture.

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 17.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1835-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1835 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet**
**Adresse** Route du Sommet des Vignes
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Les Lentillères
**Parcelle n°** 3661
**Folio n°** 24
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction initiale** Grange
**Fonction actuelle** Grange

*Coordonnées : 2'570'511 / 1'105'495*

**Description / Justification**

Ancienne grange construite dans la pente. La partie basse est constituée d'un mur épais de pierres jointoyées à la chaux et en partie consolidé au ciment autour de l'encadrement de la porte au S-O et au niveau supérieur au N-E. L'étage est composé de madriers, la toiture est à deux pans, couverte d'éternit. Proportions et matérialité présentes.

*Vue du Sud-Ouest*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 17.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-1836-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>1836 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet** **Ecurie**
**Adresse** Route du Sommet des Vignes
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Les Lentillères
**Parcelle n°** 3658
**Folio n°** 24
**Zone(s)** Zone village B

*Coordonnées : 2'570'509 / 1'105'525*

**Description / Justification**

Cette écurie-grange (?) ou écurie-habitation (?) est contigüe au N-E et partiellement au S-E à la maison de la Route du Sommet des Vignes 13. Son rez-de-chaussée est formée de gros blocs de granit jointoyés à la chaux et au ciment (années 1930-1950). L'élévation est en bois avec des fenêtres aux encadrements de bois et la toiture est à deux pans en Eternit.

*Vue de la façade Sud-Est*

*Vue partielle de la façade Sud-Ouest (mur épais et bois)*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2000-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2000 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Les Tsablets 8 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Parcelle n°** | 535 |
| **Folio n°** | 5 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Période** | XIXe siècle / XVIIIe siècle |
| **Modification(s)** | vers 1980 |



*Coordonnées : 2'569'994 / 1'105'919*

**Historique**

Cette maison est sur une photographie ancienne, vers 1910-1920, ainsi que sa voisine Les Tsablets 7 et les deux granges-écuries Labourô 7 et Labourô 5 (parcelle 542).Le propriétaire de la photographie habite Labourô 7.

**Description / Justification**

Grange-écurie ancienne contiguë à une grange-écurie (datant de 1784). De la grange écurie ancienne, on voit le mur épais en pierres jointoyées de l'écurie, de part et d'autre de la porte.Il est recouvert d'un crépi de ciment. En façade Sud, les madriers qui constituent le 2e étage définissent la largeur initiale du bâtiment. Le reste de la façade est construit en lattes de bois. La partie Est est un agrandissement, tout comme l'annexe au Nord du bâtiment. Le pan de la toiture est recouvert d'Eternit.

*vue du Sud-Est*

*Vue de l'Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2001-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2001 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **l'Ermitage** |
| **Adresse** | Les Tsablets 7 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Les Tsablets |
| **Parcelle n°** | 517 |
| **Folio n°** | 5 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Modification(s)** | vers 1980 |

*Coordonnées : 2'569'985 / 1'105'919*

**Historique**

Cette grange-écurie et sa voisine sont figurées sur une photographie noir/blanc du début du XXe siècle, ainsi que deux autres granges-écuries au Labourô 7 et Labourô 5 (parcelle 542).

**Description / Justification**

Grange-écurie contiguë à sa voisine. Elle est de taille plus importante que le tissu vernaculaire habituel. L'écurie du Rez-de-chaussée est construit d'un mur épais de pierres jointoyées, couvert d'un crépis blanc.En façade Sud, les deux étages sont constitués de madriers, à l'Ouest le socle (env. 80 cm.) de la façade est en pierre (refait) et l'étage est en madriers. Tous les encadrements de porte et de fenêtre sont en bois. Le pan de la toiture est recouvert de plaques d'Eternit. Le vire-vent du demi pignon (très légèrement plus haut que la maison contiguë) possède une double épaisseur regrettable.

*Façade Sus*

*Façade Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2007-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2007 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Labourô 4 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Labourô |
| **Parcelle n°** | 541 |
| **Folio n°** | 5 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Modification(s)** | vers 1980 |

*Coordonnées : 2'569'970 / 1'105'848*

**Description / Justification**

Maison d'habitation constituée d'un corps principal et de deux corps plus petits alignés au nord-est. La partie principale était certainement une grange-écurie. Côté sud-est, elle est composée d'un Rez-de-chaussée avec un mur épais de pierres jointoyées au ciment (deux portes en bois et une fenêtre, les encadrements sont de bois). Le premier étage est en madriers (anciens) et le deuxième étage est en madriers (récents). La façade nord-ouest a son Rez en pierres et le 1e étage en madriers. La toiture à deux pans est couverte d'Eternit. Le vire-vent possède une double épaisseur regrettable.
Les deux autres petites bâtisses accolées au nord-est sont une petite annexe en madrier sur une cave (?)de construction récente et un raccard de petite taille sur une cave aux murs de pierres (récent).
Note 4 pour le corps principal.

*Façade Sud-Est, Corps principal à gauche*

*Vue du Nord-ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 16.10.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2008-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2008 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Labourô 7 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Labourô |
| **Parcelle n°** | 543 |
| **Folio n°** | 5 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Raccard |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |



*Coordonnées : 2'569'994 / 1'105'847*

**Historique**

Monsieur Jean-Pierre et Madame Yvonne Coppet possèdent une photographie noir/blanc montrant la zone du Labourô au début du XXe siècle. Seules existent les bâtisses des Tsablets 7 et 8 et celles de Laborô 7 et 5 (parcelle 542). La datation, XVI e siècle de cette maison m'est donnée par M. Coppet.

**Description / Justification**

Ancien raccard dont la taille originelle est lisible en façade nord-ouest au niveau des anciens madriers. Un vestibule d'entrée existe au Sud-ouest, la partie nord-est a été agrandie. Côté sud-est le niveau des caves n'a plus de matérialité. La toiture à deux pans est en Eternit.

*Vue de l'Ouest*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2100-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2100 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Chez Dorin 15
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Chez Dorin
**Parcelle n°** 489
**Folio n°** 5
**Zone(s)** Zone habitation faible densité D
**Période** XIXe siècle
**Modification(s)** vers 2020

*Coordonnées : 2'569'821 / 1'105'991*

**Description / Justification**

Maison totalement restaurée, possédant des murs épais au niveau du Rez-de-chaussée et du 1er étage, et peut-être agrandie dans sa portion Nord-ouest. Le 2e étage est constitué de madriers. La toiture est à deux pans, couverte de tuiles. Le pignon, orienté vers la pente, au Sud-Est, possède une vire-vent de triple épaisseur alourdissant la toiture.

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2101-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2101 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Chez Dorin 13
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Chez Dorin
**Parcelle n°** 490
**Folio n°** 5
**Zone(s)** Zone habitation faible densité D
**Fonction actuelle** Habitation individuelle

*Coordonnées : 2'569'816 / 1'105'980*

**Description / Justification**

Maison de construction récente avec un Rez-de-chaussée avec garage, les murs sont couverts d'un crépi de ciment. Le 1er étage est fait madriers.La toiture à deux pans possède un large vire-vent.
En façade Sud-Est, fenêtres et porte-fenêtres de taille importante.
La terrasse au Sud-Est a une balustrade faite de gros poteaux de bois.
Pas de matérialité.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2102-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2102 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Artisanat - Industrie |
| **Objet** | **Grenier** |
| **Adresse** | Chez Dorin |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Chez Dorin |
| **Parcelle n°** | 508 |
| **Folio n°** | 5 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Grenier |
| **Période** | XIXe siècle |
| **Modification(s)** | 2020 pignon, toiture |

*Coordonnées : 2'569'826 / 1'105'970*

**Description / Justification**

Grenier posé sur un socle de ciment (pas forcément son emplacement originel). Le bâtiment est posé sur des quilles de bois et des pierres débordantes. De petite taille (env. 2.5 x 2.5 m.), il est entièrement conçu de madriers, les pignons sont refaits avec des madriers neufs. La toiture est à deux pans, couverte seulement d'une bâche.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2103-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2103 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chez Dorin 11 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Chez Dorin |
| **Parcelle n°** | 497 |
| **Folio n°** | 5 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Période** | XIXe siècle |
| **Modification(s)** | 1930, 2010 |

*Coordonnées : 2'569'809 / 1'105'965*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie à chantons transformée en habitation sans respect de l'ancien rural.
Maison composée de trois corps différents; la partie la plus au Nord-Est comprend une cave totalement enterrée, deux étages en madriers, la partie centrale a un socle en blocs de granit et deux encadrements de fenêtre en granit (vers 1930), l'étage est en madriers, la partie la plus au Sud-Ouest était une écurie (double largeur de l'écurie), l'étage est rénové en habitation. La matérialité est en lattes de bois comme la façade sud-ouest. la toiture couverte d'Eternit à son gouttereau parallèle à la rue.

*Vue des trois corps du Sud-Est*

*Vue des deux corps au Nord-Est (volets jaunes)*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2104-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2104 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chez Dorin 9 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Chez Dorin |
| **Parcelle n°** | 498 |
| **Folio n°** | 5 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'569'802 / 1'105'956*

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie transformée en habitation. On ne retrouve plus l'aspect du rural d'origine. Sans valeur patrimoniale.

*vue du Nord-est*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2105-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2105 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Chez Dorin 7
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Chez Dorin
**Parcelle n°** 500
**Folio n°** 5
**Zone(s)** Zone habitation faible densité D

*Coordonnées : 2'569'794 / 1'105'945*

**Description / Justification**

Maison du début du XXe siècle certainement de pierres jointoyées, avec un crépi ocre clair. Sise dans la pente, elle est composée de deux caves, de deux étages et deux ouvertures existent au niveau du pignon, en façade Sud-Est. La partie Ouest ne forme que le 2e étage, elle est en madriers et en lattes de bois (façade Ouest en madriers). La toiture à deux pans est en Eternit.

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2106-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2106 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chez Dorin 5 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Chez Dorin |
| **Parcelle n°** | 506 |
| **Folio n°** | 5 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Modification(s)** | vers 2010 |

*Coordonnées : 2'569'798 / 1'105'931*

**Description / Justification**

Maison se situant sur deux parcelles, la num. 506 pour la terrasse et la partie la plus au Sud-Ouest de l'habitat, l'autre partie de l'habitat est en parcelle 507. Il s'agissait vraisemblablement de deux granges-écuries contiguës, elles sont constituées de gros blocs de pierres. Deux portes sont en façade Sud-Est, l'une a une encadrement de granit, l'autre de bois. L'élévation est d'un étage, au niveau des angles deux chaînes sont en pierres jointoyées (au Sud-ouest), les deux autres avec un crépi de ciment, les portions centrales sont faites de lattes. Une petite ouverture existe au niveau du pignon de la façade Nord-Est.
Au sud, se trouve un garage, servant de terrasse pour la partie supérieure, très massif.
La toiture possède deux pans, elle est couverte d'Eternit. Les vire-vent sont très massifs, ils alourdissent fortement l'architecture.

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2107-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2107 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chez Dorin 2 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Chez Dorin |
| **Parcelle n°** | 510 |
| **Folio n°** | 5 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Fonction actuelle** | Habitation collective |

*Coordonnées : 2'569'815 / 1'105'954*

**Description / Justification**

Maison individuelle construite sur une très forte pente. En façade sud-est, il y a un étage composé de deux caves. Le premier étage est aussi de pierres jointoyées, sauf une demi-façade au Sud-Est. Le deuxième étage est constitué de madriers, sauf en façade nord-ouest, où il est en crépi de ciment. Un escalier au sud-Ouest amène au deuxième étage, qui possède une galerie (en aménagement) en façade nord-Est. La toiture couverte d'Eternit possède deux pans.

*Vue de l'Ouest*

*Façade Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2108-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2108 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet**
**Adresse** Chez Dorin
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Chez Dorin
**Parcelle n°** 511
**Folio n°** 5
**Zone(s)** Zone habitation faible densité D
**Modification(s)** 2020

*Coordonnées : 2'569'824 / 1'105'940*

**Description / Justification**

Raccard sis sur une cave de pierres jointoyées à la chaux, avec la partie supérieure refaite en ciment. Le raccard est posé sur des quilles et des pierres circulaires. Il est composé de madriers, une galerie en bois est installée sur ses façades Sud et Est. La toiture à deux pans est couverte d'Eternit. Le gouttereau est parallèle à la route.

*Vue du Sud-Ouest*

*Vue du Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2201-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2201 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Sur le Mont 18a |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Sur le Mont |
| **Parcelle n°** | 427 |
| **Folio n°** | 5 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'570'176 / 1'106'037*

**Description / Justification**

Maison d'habitation construite sur une cave semi-enterrée faire de pierres jointoyées à la chaux et au ciment (refait par endroits). Elle a deux étages d'élévation en madriers, les fenêtres possèdent des cadres de bois. La partie Nord-Est a été agrandie. Elle est constituée de lattes en bois et son pan de toiture est en tôle. La partie habitation possède une toiture à deux pans, couverte de tuiles.

*Vue du Sud-Ouest*

*Vue du Nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2202-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2202 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Sur le Mont 18
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Sur le Mont
**Parcelle n°** 431
**Folio n°** 5
**Zone(s)** Zone habitation faible densité D
**Fonction initiale** Habitation individuelle
**Fonction actuelle** Habitation individuelle

*Coordonnées : 2'570'172 / 1'106'042*

**Description / Justification**

Maison d'habitation jouxtant la maison en madriers au Sud-Est (parcelle 428, fiche 2201). Cette maison est contiguë à un bâtiment plus récent (larmier très fins / toiture en tuiles, vers 1980) construit sur la parcelle 428). La bâtisse possède deux étages, avec deux ouvertures de fenêtre par étage. Les encadrements sont en bois, les deux façades sont crépie au ciment. les deux pans de la toiture sont en Eternit.

*Vue du Sud-Ouest*

*Vue du Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2403-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2403 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Chez Pillet 9
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Chez Pillet
**Parcelle n°** 590
**Folio n°** 6
**Zone(s)** Zone hameau A

*Coordonnées : 2'569'189 / 1'105'423*

**Description / Justification**

Maison individuelle de construction récente. La façade sud-est possède au rez-de-chaussée avec un angle en pierres, les deux étages sont en madriers. La partie nord-ouest est en lattes. Les percements de fenêtres sont variables, une fenêtre circulaire en façade nord-ouest surprend. Proportions ne sont pas adaptées.

*Façade Sud-Est*

*Façade Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 06.04.2022

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2407-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2407 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Chez Pillet 16
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Chez Pillet
**Parcelle n°** 571
**Folio n°** 6
**Zone(s)** Zone hameau A
**Modification(s)** vers 2010

*Coordonnées : 2'569'197 / 1'105'373*

**Description / Justification**

Maison ancienne très transformée, la matérialité d'origine n'est plus visible. Cette bâtisse est composée de trois corps de bâtiments. Bien que le Rez-de-chaussée de la bâtisse principale soit fait de pierres jointoyées et le 1er étage constitué de madriers en façade sud-est et nord-est, l'esprit de l'architecture est résolument moderne.

*Vue du Nord-Est*

*Vue de l'Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2409-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2409 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chez Pillet 14 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Chez Pillet |
| **Parcelle n°** | 570 |
| **Folio n°** | 6 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Grange-écurie |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Modification(s)** | vers 2010 |

*Coordonnées : 2'569'201 / 1'105'358*

**Description / Justification**

Maison d'habitation contemporaine construite au-dessus de deux anciennes caves (écuries ?), qui selon le registre du logement de la Confédération datait de 1919 à 1945. La bâtisse possède un plan quadrangulaire s'élargissant vers l'Est. Elle est de trois étages et elle présente une structure de lattes de bois sur toutes ses façades. Une loggia prend place au 3e étage. La toiture à deux pans est couverte d'Eternit.

*Vue du Sud (avec caves ou écuries?)*

*Vue du Nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2410-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2410 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Chez Pillet |
| **Localité** | Ravoire |
| **Parcelle n°** | 605 |
| **Folio n°** | 6 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Raccard |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Modification(s)** | 1978 |

*Coordonnées : 2'569'178 / 1'105'324*

**Description / Justification**

Ancien raccard transformé en habitation en 1978. Le rez-de-chaussée est composé de murs avec un crépi blanc. L'étage est constitué de madriers, un balcon de bois prend place en façade sud-est. La toiture à deux pans est couverte d'Eternit.

*Vue du Sud*

*Vue du Nord*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2606-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2606 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de Ravoire 40 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Les Demés |
| **Parcelle n°** | 1331 |
| **Folio n°** | 7 |
| **Zone(s)** | Zone hameau A |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Modification(s)** | 2021 travaux |

*Coordonnées : 2'569'556 / 1'105'022*

**Description / Justification**

Maison composée d'un Rez-de-chaussée fait de gros blocs de granit jointoyés au ciment. L'élévation de deux étages est en madriers. La toiture est à deux pans (actuellement en travaux). Au nord-Ouest de la maison un corps attenant de petite taille a été construit. Il est couvert de plaque d'Eternit sur les deux pans du toit. Volume important.

*Façade Sud-Est*

*Vue du Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-2607-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>2607 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de Ravoire 42 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Les Demés |
| **Parcelle n°** | 884 |
| **Folio n°** | 7 |
| **Zone(s)** | Zone village A |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'569'544 / 1'105'013*

**Description / Justification**

Maison individuelle composée d'un étage de cave et de deux étages d'habitation. La toiture a récemment été surélevée (60-80 cm). La toiture est à deux pans, couverte d'éternit. Une fenêtre lucarne en façade Sud-Ouest.

*Façade Sud-Est*

*Toiture et façade Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3000-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3000 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de Ravoire 53
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Les Cheseaux
**Parcelle n°** 1191
**Folio n°** 9
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Rénovation en 2011

*Coordonnées : 2'569'389 / 1'104'812*

**Description / Justification**

Maison individuelle du 1/3 du XXe siècle de grande taille jouxtant une deuxième bâtisse plus récente. La maison la plus ancienne sise à l'Est comprend un étage de caves, deux étage d'habitat et un attique. Le rez est construit de grosses pierres jointoyées, visibles, le premier est crépis de ciment ocre, le reste de l'élévation est en madriers récents. La toiture à deux pans est en Eternit. La maison à l'Ouest, plus petite possède deux étages. Elle est en ciment, partiellement en bois (pignon) et elle possède deux grandes baies vitrées au Sud-est et au Sud-Ouest.

*Vue du nord-Est*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 28.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3001-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3001 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route des Fontaines 1 et 3 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Les Cheseaux |
| **Parcelle n°** | 642,1181 |
| **Folio n°** | 9 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Bâtiment d'habitation et rural |
| **Période** | XXe siècle |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1987 |

*Coordonnées : 2'569'375 / 1'104'776*

**Description / Justification**

Le numéro 3 de la Route des Fontaines concerne deux bâtiments. Le plus au Nord est une grange-écurie rénovée, mais non habitée, avec une galerie et une claie au Sud-Est et une toiture à deux pans en tôle et en tuiles. (de belle qualité ) A ses côté, au Sud-Ouest, une bâtisse de construction récente prend place. Elle se compose d'un rez-de-chaussée important en caves et les deux étages d'élévation sont en lattes de bois. la toiture à deux pans couvert de tuiles. Une grande véranda vitrée au Sud est peu heureuse en raison de sa masse trop importante. (tout comme les caves du rez)

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 27.05.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3002-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3002 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Les Cheseaux 33 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Les Cheseaux |
| **Parcelle n°** | 1180 |
| **Folio n°** | 9 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Modification(s)** | Rénovation en 1986 |




*Coordonnées : 2'569'389 / 1'104'765*

**Description / Justification**

Maison contigüe à sa voisine (num. 31), avec un étage en sous-sol partiellement, agrandi au Sud-Est et vitrée. Les murs sont soit de grosses pierres soit crépis au ciment gris. Le rez est en crépis de ciment gris, avec de grandes fenêtres et l'étage supérieur est en madriers.La toiture est à deux pans, couverte de tuiles. un balcon se situe au premier étage de la façade Sud.

*Façade Sud*

*Façade Est (à gauche de la photo)*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 28.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3003-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3003 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Les Cheseaux 31
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Les Cheseaux
**Parcelle n°** 1182
**Folio n°** 9
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Rénovation en 2008



*Coordonnées : 2'569'390 / 1'104'779*

**Description / Justification**

Bâtiment jouxtant la maison voisine composé d'un étage en sous-sol partiellement enterré, de deux étages d'habitation et de combles. Les façades revêtent un crépis jaune, les deux étages supérieurs sont couverts de lattes en bois, un balcon est situé au premier étage de la façade Nord-Est. Deux baies vitrées appartiennent au pignon Nord-Est, une autre grande baie vitrée est au premier étage de la façade Sud-Est.

*Vue du Nord-Ouest*

*Façade Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 28.09.2023

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

28.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3009-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3009 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de Ravoire 45 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Les Cheseaux |
| **Parcelle n°** | 1192 |
| **Folio n°** | 9 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Habitation |
| **Année de constr.** | après 1957 |
| **Période** | XXe siècle |




*Coordonnées : 2'569'428 / 1'104'812*

**Description / Justification**

Maison individuelle de trois étages, avec des façades aléatoirement en ciment crépis ou en madriers ou en lattes. La façade sud-Est comprend deux balcons. La toiture est à deux pans en Eternit.

*vue du Sud-Ouest*

*Vue du Sud-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3010-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3010 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Les Cheseaux 8
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Les Cheseaux
**Parcelle n°** 1057
**Folio n°** 9
**Zone(s)** Zone village B
**Fonction actuelle** Habitation



*Coordonnées : 2'569'447 / 1'104'811*

**Description / Justification**

Maison individuelle avec cave et garage en sous-sol et une élévation de deux étages. Le sous-sol est construit en ciment et l' élévation est faite de madriers récents. Un balcon de bois est sur la façade Sud-Est. La toiture à deux pans est en tuiles.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3011-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3011 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Les Cheseaux 6
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Les Cheseaux
**Parcelle n°** 1327
**Folio n°** 9
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Rénovation en 1996

*Coordonnées : 2'569'459 / 1'104'822*

**Description / Justification**

Maison individuelle sise certainement sur l'emplacement de deux écuries anciennes (larges murs visibles). Cette espace sert actuellement de garage et de cave, il a un crépis blanc. L'élévation est de deux étages, les façades ont un crépis de ciment ocre-gris. Deux balcons existent en façade sud-est. Le balcon du premier étage en ciment avec balustrade en ciment est lourd et malheureux. La toiture à deux pans est en Eternit. Cette bâtisse jouxte un deuxième corps, vraisemblablement une ancienne grange-écurie, refaite en brique et en ciment. Il reste une galerie partielle et une claie de séchage.

*Vue du Sud*

*Vue de l'Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3012-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3012 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Grenier** |
| **Adresse** | Les Cheseaux 5 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Les Cheseaux |
| **Parcelle n°** | 1193 |
| **Folio n°** | 9 |
| **Zone(s)** | Zone village B |
| **Fonction initiale** | Grenier |
| **Fonction actuelle** | Maison de vacances |
| **Modification(s)** | Rénovation en 2003 |

*Coordonnées : 2'569'460 / 1'104'806*

**Description / Justification**

Ancien grenier posé sur des quilles reposant sur une cave certainement. Les deux éléments sont transformés en habitat, la partie basse, aux larges murs a un crépis en blanc avec une porte vitrée au Sud-Est. L'élévation est en madriers, un balcon de bois est au Sud-est. L'entrée est côté Ouest, elle est formée d'un vestibule attenant au grenier, il est en lattes de bois et possède son propre pan de toiture. Le grenier a un toit à deux pans en Eternit.

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3013-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3013 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Les Cheseaux 7
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Les Cheseaux
**Parcelle n°** 1194
**Folio n°** 9
**Zone(s)** Zone village B

*Coordonnées : 2'569'452 / 1'104'799*

**Description / Justification**

Maison construite sur deux anciennes écuries-granges situées au Sud- Est, construites en pierres jointoyées (chaux visible par endroits). Elévation de deux étages en madriers. La demi-façade au Nord-est et la façade Nord-ouest sont couvertes de crépis gris en ciment (avec date de 1991). Le pignon est en bois. Un balcon court au deuxième étage. La toiture est à deux pans en Eternit.

*Vue du Nord-Est*

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

29.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3014-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3014 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Les Cheseaux 9
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Les Cheseaux
**Parcelle n°** 1195
**Folio n°** 9
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Rénovation

*Coordonnées : 2'569'454 / 1'104'792*

**Description / Justification**

Maison contigüe à deux autres bâtisses au Nord et au Sud. Au Nord-Ouest, il y a un étage en sous-sol et un étage d'élévation. Au Sud-Est, la façade compte trois étages, deux en pierres (refait ciment) et la partie supérieure est en lattes de bois. La toiture est à deux pans, en Eternit.(date de 1859 sur la porte en bois, entrée Nord-Ouest)

*Façade Sud-est (au centre)*

*Façade Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

30.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3015-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3015 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Les Cheseaux 11
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Les Cheseaux
**Parcelle n°** 1200
**Folio n°** 9
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Rénovation en 2009

*Coordonnées : 2'569'454 / 1'104'786*

**Description / Justification**

Maison certainement construite sur une ancienne grange-écurie du XIXe siècle. La partie basse est construite en pierres jointoyées (refait au ciment) et l'élévation est en lattes de bois. La toiture à deux pans est en tuiles. Les encadrements de fenêtre en bois débordent, les fenêtres du pignon ont des formes peu locales (?)

*Façade Sud-Ouest*

*Façade Nord-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

30.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3016-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3016 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Les Cheseaux 3
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Les Cheseaux
**Parcelle n°** 1202
**Folio n°** 9
**Zone(s)** Zone village B
**Modification(s)** Rénovation en 2006

*Coordonnées : 2'569'474 / 1'104'770*

**Description / Justification**

Maison ancienne avec une partie au Nord-Ouest en pierres jointoyées (refait au ciment) pour le rez-de-chaussée. La portion au Sus-Est et le premier étage sont en madriers. La toiture possède deux pans couverts de tôle ondulée.

*Façade Nord-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

30.01.2020 - Michel Troillet

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3023-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3023 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de Planodzan 18 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Planodzan |
| **Parcelle n°** | 1114 |
| **Folio n°** | 9 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Bâtiment d'habitation et rural |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'569'740 / 1'104'835*

**Description / Justification**

Ferme composée d'un bâtiment d'habitation, d'une grange et d'une écurie. Actuellement en partie transformée en habitation. Le rez-de-chaussée construit en briques est couvert d'un crépi de ciment gris, les encadrements de porte et de fenêtre sont en blocs de granit. L'étage sur grange et écurie est en lattes de bois. L'étage de la partie appartement est en madriers. La partie pignon a été rehaussée d'un étage (une fenêtre). la toiture est à deux pans, couverte de tuile. Un balcon au premier étage court en façade S-E et S-O. Un appenti couvert de tôle se situe au Nord.

*Vue du Sud*

*Vue de l'Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3024-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3024 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de Planodzan 20 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Planodzan |
| **Parcelle n°** | 1081 |
| **Folio n°** | 9 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'569'733 / 1'104'822*

**Description / Justification**

Maison de taille importante avec cave semi-enterrée construite de gros blocs de pierres jointoyées au ciment, formant le socle de la bâtisse. La maison possède deux étages. Les encadrements de porte et de fenêtre sont faits de blocs de granit. Un troisième étage a été aménagé au niveau du pignon, la forme des tablettes dénote d'une période plus récente (1960-80). La toiture est à deux pans, couverte de tuile. Le vire-vent au niveau du pignon, possède une double épaisseur regrettable. Une annexe vitrée prend place au Nord-Ouest.

*Vue de l'Est*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3025-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3025 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Artisanat - Industrie
**Objet**
**Adresse** Route de Planodzan 22b
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** planodzan
**Parcelle n°** 1082
**Folio n°** 9
**Zone(s)** Zone habitation faible densité D
**Fonction initiale** Grange

*Coordonnées : 2'569'702 / 1'104'806*

**Description / Justification**

Ancienne grange (?) dont le socle est composé de grosses pierres de granit jointoyées au ciment (refait). La porte et son cadre sont en bois. Une fenêtre a été percée en façade sud-est et l'encadrement est en ciment. L'étage est fait de madrier récent, un balcon de bois et une fenêtre avec un encadrement de bois se situent en façade sud-est. La toiture possède deux pans, ils sont couverts de tôles. La matérialité est présente et les proportions sont adéquates.

*Façade Sud-Est*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3026-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3026 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de Planodzan 14 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Planodzan |
| **Parcelle n°** | 1085 |
| **Folio n°** | 9 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Habitation individuelle |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |

*Coordonnées : 2'569'672 / 1'104'779*

**Description / Justification**

Petite maison individuelle composée d'une cave et de deux étages. Cette construction récente s'inspire de l'architecture vernaculaire (écurie-grenier), la cave possède des murs plus larges que les étages qui sont construit en madriers. Les encadrements de porte et de fenêtre sont en bois. La toiture à deux pans est en Eternit. Un balcon en bois se situe en façade Sud.

*Vue du Sud-Est*

*Vue du Sud-Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3027-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3027 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | **Maison vieille** |
| **Adresse** | Route de Planodzan 8 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Planodzan |
| **Parcelle n°** | 1110 |
| **Folio n°** | 9 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Habitation collective |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Modification(s)** | vers 2000 |

*Coordonnées : 2'569'611 / 1'104'731*

**Historique**

Selon les habitants actuels, il s'agit d'une maison qui possédait à l'origine deux appartements distincts. La date indiquée du XVIIIe siècle provient des journaux qui ont été trouvés dans des parois de cette bâtisse.

**Description / Justification**

Cette maison possède un étage avec une cave semi-enterrée et un rez-de-chaussée en pierres jointoyées, couvertes d'un crépis blanc. Un second étage est en lattes de bois, il possède un balcon de bois couvert d'une toiture. La toiture est à deux pans, couverte d'Eternit. Le pignon est en façade Sud-Est.
Caractéristique: maison implantée dans terrain très pentu, que trois façades de visibles, de plan carré, 2 niveaux en pierres.

*Vue de l'Est*

*Vue de l'Ouest*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3028-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3028 |
|---|---|---|---|

**Catégorie** Habitation
**Objet**
**Adresse** Route de Planodzan 28
**Localité** Ravoire
**Lieu-dit** Planodzan
**Parcelle n°** 1105
**Folio n°** 9
**Zone(s)** Zone habitation faible densité D

*Coordonnées : 2'569'650 / 1'104'726*

**Description / Justification**

Maison de 1950 environ de plan carré composé d'un rez-de-chaussée couvert d'un crépi blanc. Le premier étage est en madrier, avec un balcon sur les façades S-E et N-E. Au niveau du pignon, deux vitrages triangulaires percent la façade. La toiture à deux pans est en ardoise. Une annexe au S-O transforme les proportions, une autre annexe au N-O sert de balcon pour l'étage

*Vue de l'Ouest*

*vue de l'Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3029-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3029 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de Planodzan 24 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Planodzan |
| **Parcelle n°** | 1089 |
| **Folio n°** | 9 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction initiale** | Habitation collective |
| **Fonction actuelle** | Habitation collective |
| **Modification(s)** | 2021 |

*Coordonnées : 2'569'682 / 1'104'773*

**Historique**

Datation existante sur une poutre interne, 1857.

**Description / Justification**

Bâtiment de deux appartements de plan carré. Il est constitué d'un étage de caves, partiellement enterrée, et de deux niveaux, un troisième étage sous le pignon. Les murs sont épais. Les fenêtre sont petites, vraisemblablement d'origine. La toiture est à deux pans, couverte d'Eternit. Le socle des caves a un crépi sombre presque noir et pour les étages il est blanc. Contraste un peu fort. Le balcon sous pignon est peu esthétique en raison de sa forme massive.

*Vue du Nord-Est*

*Vue du Sus-Est*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI<br>137-3030-000-000 | Martigny-Combe | Commune<br>137 | Fiche<br>3030 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Habitation |
| **Objet** | |
| **Adresse** | Route de Planodzan 26 |
| **Localité** | Ravoire |
| **Lieu-dit** | Planodzan |
| **Parcelle n°** | 1087 |
| **Folio n°** | 9 |
| **Zone(s)** | Zone habitation faible densité D |
| **Fonction actuelle** | Habitation individuelle |
| **Période** | XIXe siècle |

*Coordonnées : 2'569'667 / 1'104'761*

**Description / Justification**

Maison individuelle composée d'un étage de cave aux murs épais. Le premier étage en façade S-E est en partie en mur (au Sud) et en bois et madriers (au Nord) avec un balcon. Un deuxième étage prend place au niveau du pignon, avec un balcon de bois, sur les autres façades, ce niveau est en lattes de bois (N-E, S-O).
La toiture couverte en Eternit est à deux pans.
Masse de ciment au niveau du balcon peu esthétique.

*Façade Sud-Est*

*Vue du Sud*

**Degré de classement proposé**

| 1 | 2 | 3 | 4+ | 4 | 5 | **6** | 7 | 0 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dernière modification:** 10.09.2024

**6**

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.